12300 化工 丙級 工作項目 01:普通化學

- 1. (2) 在一定溫度下,定量之理想氣體的體積和 ①壓力成正比 ②壓力成反比 ③比 重成正比 ④比重成反比。
- 2. (1) 依據道耳吞分壓定律(Dalton's law of partial pressure),混合氣體的總壓等於 各氣體分壓之 ①和 ②差 ③積 ④商。
- 3. (4) 下列對於理想氣體之敘述何者錯誤? ①將分子之體積視為零,分子間無作 用力之氣體 ②符合 PV=nRT 方程式之氣體 ③高溫低壓下,真實氣體近乎理 想氣體 ④符合勞特定律(Raoult's law)之氣體。
- 4. (3) 在 STP 下 11.2 升的氧氣,其莫耳數為 ①0.1 ②0.2 ③0.5 ④1 莫耳。
- 5. (4) 下列何者是屬於氧的化學性質?①無臭無味②在0℃,1大氣壓下密度為1.43公克/升③難溶於水④有助燃性。
- 6. (3) 空氣中之最常用以沖淡氧以防止氧化過於劇烈的氣體為 ①氫氣 ②氦氣 ③氦 氣 ④二氧化碳 。
- 7. (2) 液態空氣緩緩氣化時,何者先逸出 ①O, ②N, ③He ④CO,。
- 8. (2) 關於惰性氣體的敘述何者錯誤? ①飛船及氣球以氦充填是為了安全 ②用氫 氣稀釋氧氣可防止潛水夫病 ③氡具放射性 ④紅色霓虹燈充填的氣體是氖。
- 9. (1) 在常溫常壓之下列氣體中,何者被認為最接近理想氣體①氦②氨③二氧化硫④水蒸氣。
- 10. (3) 某理想氣體在 1atm 時,其體積為 4 升,當溫度保持不變時,壓力增至 4atm 時該氣體體積為 ①20 升 ②10 升 ③1 升 ④0.5 升。
- 11. (3) 理想氣體的體積為零<mark>的溫度是 ①0</mark>℃ ②-32℃ ③-273℃ ④273K 。
- 12. (3) 理想氣體方程式 PV=nRT 應用於真實氣體時,何種條件最適宜 ①高溫高壓 ②低壓低溫 ③低壓高溫 ④高壓低溫 。
- 13. (1) 理想氣體定律與下列那一定律無關? ①格銳姆擴散定律(Graham's law of di ffusion) ②亞佛加厥定律(Avogadro's law) ③波以耳定律(Boyle's law) ④查 理定律(Charle's law)。
- 14. (3) 下列有關於氫氣的敘述中,何者錯誤? ①是一種無色、無臭、無味的氣體 ②是氣體中分子量最小的 ③有助燃性 ④有自燃性 。
- 15. (2) 空氣中含量最多的三種氣體,由大而小依次為? ①氧>氮>甲烷 ②氮>氧>氮 ③氮>氮>氧>氧 ④氧>氮>氮。
- 16. (4) 下列何種氧化物,其水溶液呈鹼性? ①CO₂ ②CuO ③Fe₃O₄ ④MgO。
- 18. (3) 在 27℃、1atm 時,2 莫耳的 CO_2 ,所佔的體積為? ①24.6 升 ②2.46 升 ③4 9.2 升 ④4.096 升 。
- 19. (2) 在同溫同壓時,下列何種氣體的行為較為接近理想氣體 $(I)NH_3 (I) + (I)$

- 20. (2) 有一 10wt%的食鹽溶液 10 克,其內含水 ①10 克 ②9 克 ③1 克 ④0.1 克。
- 21. (2) 當 1 升的水中含有 0.01 克的 CaCO₃,則 CaCO₃的含量為 ①5ppm ②10ppm ③15ppm ④20ppm。
- 22. (3) 在使河水流經內置細網、細砂、木炭和小石的水槽,以行淨化處理時其中可 將水中色素、氣味吸附的是? ①細網 ②細砂 ③木炭 ④小石頭。
- 23. (2) 下列何種方法不能使暫時硬水軟化? ①加熱 ②加入碳酸鈣 ③加入氫氧化鈉 ④加入氫氧化鉀。
- 24. (2) 近年來臺灣桃園地區所發生的「痛痛病」是何種重金屬所引起的 ①鉛 ②鎘 ③汞 ④銀 。
- 25. (4) 下列何者不是重水的用途? ①可做為原子爐中的中子減速劑 ②是製造重氫的原料 ③可抑制種子的發芽 ④可促進葡萄糖的發酵<mark>速</mark>率。
- 26. (2) 海水中陰離子的主要來源是? ①空氣的溶解 ②火山活動 ③岩石風化 ④生物代謝。
- 27. (1) 下列何種物質在水中的溶解度會隨溫度之升高而增加? ①KNO₃ ②Na₂SO₄ ③Ce₂(SO₄)₃ ④CO₂ 。
- 28. (2) 想要從工業廢水中回收純水,可利用①渗透原理②逆渗透原理③擴散原理 ④勞特定律。
- 29. (2) 下列反應何者不適用能量不滅定律 ①冰融化 ②核分裂 ③蠟燭燃燒 ④水的電解。
- 30. (2) 週期表中目前已知元素**共有幾個週期**? ①8 ②7 ③6 ④5。
- 31. (3) 週期表每族元素由上而下不改變的是 ①原子序 ②原子量 ③價電子數 ④熔點。
- 32. (4) 週期表中最**活潑之非放射性金**屬元素是 ①K ②Na ③Ca ④Cs 。
- 33. (4) 週期表中活性最大的非金屬氣體是 ①0, ②H, ③He ④F, 。
- 34. (4) 目前人們已經發現的氣體元素有? ①二種 ②一百零八種 ③十六種 ④十一種。
- 35. (1) 决定元素化學性質的主要因素是 ①原子序 ②原子量 ③原子大小 ④原子存在狀態。
- 36. (3) 週期表中鹼金族有多少種元素? ①7 ②8 ③6 ④4。
- 37. (2) 道耳吞(Dalton)的原子說可用來解釋下列何種定律? ①質能不滅定律 ②質量不滅定律③氣體反應體積定律④電解定律。
- 38. (2) 一個電子的質量約為? ①1.602×10⁻¹⁹ 克 ②9.11×10⁻²⁸ 克 ③6.02×10⁻²³ 克 ④ 1.19×10⁻¹⁸ 克 。
- 39. (3) 電子、質子和中子三種粒子的質量大小順序為 ①電子>質子>中子 ②電子>中子>質子 ③中子>質子>電子 ④質子>電子>中子。
- 40. (3) 下列何種儀器可精確地測定原子量? ①紅外線光譜儀 ②核磁共振光譜儀 ③

- 質譜儀 ④原子吸收光譜儀。
- 41. (3) M層(n=3)電子軌域最多可容納電子數為 ①2個 ②16個 ③18個 ④32個。
- 42. (4) s 軌域、p 軌域和 d 軌域中最多可容納電子數依序為? ①1、2、3 ②1、3、5 ③2、4、6 ④2、6、10。
- 43. (2) 下列何者為碳(¹²C)的電子組態 ①1s²1p⁴ ②1s²2s²2p² ③1s²2s⁴ ④1s¹2s¹2p³3 s¹。
- 44. (1) 下列何者是弱電解質? ①NH₄OH ②HCl ③NH₄Cl ④NaCl 。
- 45. (3) 下列何者溶液的導電度最大? ①蒸餾水 ②糖水 ③碘化鉀水溶液 ④糖的乙醇溶液。
- 46. (2) 檢驗氯化氫使用下列何者最好? ① so² ② NH₃ ③ Na+ ④ Cl-。
- 47. (2) 呈黃色之不純鹽酸,是因含有何種雜質之故? ①Fe₂O₃ ②FeCl₃ ③NO₂ ④Br
- 48. (2) 濃度為 0.001M 的 NaOH 溶液其 pH 值為 ①12 ②11 ③3 ④1。
- 49. (1) 下列何者為單質子酸? ①次磷酸 ②硫酸 ③氫硫酸 ④草酸。
- 50. (3) 下列何物質可視為路易士(Lewis)酸? ①NH₃ ②N₂F₄ ③BF₃ ④H₂O。
- 51. (4) 同溫下 pH=2 的溶液中其〔H+〕為 pH=5 的溶液中〔H+〕的多少倍? ①2. 5 ②3 ③0.001 ④1000。
- 52. (1) 強酸與弱鹼滴定,到達當<mark>量點時</mark>,溶液呈現①酸性②鹼性③中性④可能是酸性,亦可能是鹼性。
- 53. (3) 弱酸與強鹼滴定時,應使用下列哪一種物質當指示劑? ①甲基紅 ②石蕊 ③ 酚酞 ④甲基橙 。
- 54. (3) 下列哪一種鹽類的水溶液呈現酸性? ①KCN ②Na2CO3 ③NH4Cl ④BaCl2 。
- 55. (2) 有關酸性溶液的敘述,下列何者正確? ①pH>7 ②〔H+〕>〔OH-〕 ③H+ 離子數多於陰離子數 ④〔H+〕<1×10⁷。
- 56. (2) 強酸與強鹼發生中和反應時,每生成一莫耳水約 ①需要 57kJ 熱量 ②放出 57kJ 熱量 ③需要 570kJ 熱量 ④放出 570kJ 熱量。
- 57. (1) 20mL 的 HCl 溶液以 0.20N 的 NaOH 溶液滴定時,耗去 NaOH 溶液 50mL, 則〔HCl〕=? ①0.50N ②0.25N ③0.08N ④0.8N。
- 58. (3) 下列何種鹽類之水溶液呈鹼性 ①NaCl ②NH4Cl ③CH3COONa ④Na2SO4。
- 59. (4) 下列何者不屬於碳族元素? ①Si ②Ge ③Pb ④As。
- 60. (3) 半導體所需的矽是以何種還原方法獲得 ①用焦煤還原 SiO_2 ②用鎂還原 SiO_2 ③用 H_2 還原 $SiCl_4$ ④用鎂還原 $SiCl_4$ 。
- 61. (4) 玻璃容器不可用來盛裝? ①硫酸 ②鹽酸 ③過氯酸 ④氫氟酸。
- 62. (2) 在矽晶中加入下列何種元素,可得到 N 型半導體? ①鋁 ②磷 ③鍺 ④硼。

- 63. (3) 硼酸之簡易檢驗法,是將其酒精溶液點火燃燒時,可產生何種顏色之火焰? ①橙色②紫色③綠色④藍色。
- 64. (2) 下列有關碳的同素異形體中,常被用來製造潤滑劑的是①鑽石②石墨③無定形碳④碳-六十。
- 65. (3) 含硫化物器皿的清洗常使用 ①HCl+HNO₃(濃) ②HCl+H₂SO₄(濃) ③K₂Cr₂O₇+H₂SO₄(濃) ④NaOH。
- 66. (1) 下列何者含碳量最多? ①鑄鐵 ②鋼 ③熟鐵 ④馬□鐵。
- 67. (3) 第三列元素中蒸發熱最大的是①鈉②鎂③矽④氫。
- 68. (2) 導電、導熱性居所有金屬元素之冠的是? ①Cu ②Ag ③Al ④Fe 。
- 69. (3) 砂金的製取通常使用? ①氰化法 ②混汞法 ③淘洗法 ④還原法。
- 70. (3) 下列那一種化合物可用來做為電視螢光幕的螢光材料? ①CuSO₄ ②ZnSO₄ ③ZnS ④BaSO₄ 。
- 71. (3) 用來製造原子彈之鈾的同位素是? ①²³³U ②²³⁶U ③²³⁵U ④²³⁸U 。
- 72. (2) 下列何種物質溶於水後加入苛性鈉並加熱時,可發生氣體? ①NaCl ②(NH₄)
 ₂SO₄ ③KNO₃ ④Na₂CO₃ 。
- 73. (4) 下列何種物質之熔點最高? ①金鋼石 ②矽 ③石墨 ④鎢。
- 74. (1) 銅和稀硝酸作用可生成何種氣體? ①NO ②NO, ③NH, ④H,。
- 75. (3) 鋁材實施陽極表面處理的主要目的是為 ①增強材料的硬度及強度 ②增加材料的延展性 ③增進材料的耐腐蝕性能 ④降低材料的粗糙度 以促進表面之光滑平整。
- 76. (4) 下列各金屬中何者因與酸及鹼都會發生反應產生氫氣而被腐蝕? ①金 ②鈦 ③鐵 ④鋁。
- 77. (2) 下列何<mark>種氧化物可容與強</mark>酸及強鹼,但本身難溶於水? ①Na₂O₂ ②Al₂O₃ ③SiO₂ ④MgO 。
- 78. (1) 將碳鋼加熱至適當溫度後,再慢慢冷卻的熱處理操作稱為 ①回火(Tempering) ②淬火(Quenching) ③退火(Annealing) ④硬化(Hardening)。
- 79. (4) 下列有關合金 (Alloy) 之性質的敘述中,何者錯誤? ①將兩種或兩種以上的金屬適當的調配及混合,即可製得合金 ②合金之硬度、耐蝕能力通常較純金屬為高 ③合金之表面一般較不易氧化並常保光澤 ④合金之熔點、延展性及導熱、導電性均較純金屬為高。
- 80. (4) 下列各種碳鋼 (Carbon Steel)中,何者之含碳量最高且介於 0.8%至 1.7% 之間? ①軟鋼 ②半軟鋼 ③硬鋼 ④極硬鋼。
- 81. (2) 碳鋼中的何種雜質會使鋼鐵在加熱鍛造時容易破裂(溫脆性)? ①矽 ②硫 ③磷 ④硼 。
- 82. (3) 不銹鋼 (Stainless Steels) 中最重要的成分元素是 ①鉬 ②矽 ③鉻 ④鎳。

- 83. (4) 不銹鋼 (Stainless Steels) 中的鉻含量須在多少%以上,才具有耐腐蝕的能力? ①4% ②6% ③8% ④12%。
- 84. (2) 不銹鋼(Stainless Steels)對下列何種酸的抵抗力最弱? ①硫酸 ②鹽酸 ③ 硝酸 ④鉻酸 。
- 85. (1) 在化工上用量最多的不銹鋼 (Stainless Steels) 是 18-8 系不銹鋼,其組成是 ①18%Cr、8%Ni ②18%Ni、8%Cr ③18%Mn、8%Mo ④18%Ni、8%Mo。
- 86. (2) 工業上常用的何種黃銅(Brass),因含有 30%的鋅(Zine),致韌性良好,可在常溫下以沖壓、彎曲等方式加工①八二黃銅②七三黃銅③六四黃銅④五五黃銅。
- 87.(3) 化工設備上使用的砲銅(Gun Metal),是常在青銅(Bronze)成分中加入約2%的何種金屬以增加其鑄造性?①Cr②Mn③Zn④Mo。
- 88. (2) 下列何種的青銅,因其機械強度及耐蝕能力最佳並耐高溫且可直接以火加熱,故適合作煉油設備與熱交換器①磷青銅<mark>②鋁青</mark>銅③砲銅④鎳青銅。
- 89. (2) 含鎳 40~50%之何種鎳-銅合金,可作熱電偶溫度計的材料? ①青銅(Bronz e) ②康銅(Constantan) ③砲銅(Gun Metal) ④蒙納合金(Monel Metal)
- 90. (3) 含鎳 67~70%及鐵 1~3%之何種鎳-銅合金,對鹼液、海水、有機酸等具有很強的抵抗力,是有名的耐蝕材料,致在化工及食品工業上應用很多 ①康銅(Constantan) ②恆範鋼(Invar Steel) ③蒙納合金(Monel Metal) ④赫斯特合金(Hastelloy)。
- 91. (4) 下列何種塑膠的發泡物之隔熱性質佳,致可作為隔熱材料 ①聚乙烯 (PE) ②聚氯乙烯 (PVC) ③聚丙烯 (PP) ④聚苯乙烯 (PS)。
- 92.(1) 下列何種塑膠的性質極為優異,不但可耐一切化學藥品的侵蝕,而且可在-2 00~250℃的溫度範圍內安全使用。目前工業用途主要作輸送管的墊圈(Gas ket)、止洩帶(Tape sealer)、塔槽的防蝕裡襯;而家用品方面則可作為飯鍋、炒菜鍋及熨斗的表面塗層①聚四氟乙烯(PTFE)②聚乙烯對苯二甲酸酯(PET)③聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)④聚乙酸乙烯酯(PVAc)。
- 93. (2) 下列各種纖維強化塑膠之材料中,何者常被用於製造網球拍、滑雪板及釣魚 竿? ①玻璃纖維強化塑膠 ②碳纖維強化塑膠 ③硼纖維強化塑膠 ④玻璃纖 維強化熱塑性塑膠。
- 94. (2) 材料的應力(Stress)與應變(Strain)呈線性關係的極限稱為①抗拉強度 ②彈性限度③耐衝擊強度④疲勞強度。
- 95. (1) 對材料施予一定的負荷(Load),以測定其長度隨時間而慢慢改變的試驗, 是稱為①潛變試驗(Creep Test)②疲乏試驗(Fatigue Test)③拉伸試驗 (Tension Test) ④硬度試驗(Hardness Test)。
- 96. (4) 下列何種金屬,當在乾燥空氣中時表面會形成有保護作用的氧化膜,所以在大氣中安定;但在水中時則會和水中的 $^{H^{\dagger}}$ 起反應產生 $^{H_{2}}$ 而遭受侵蝕 ① Mg ② C u ③ Ba ④ Zn 。
- 97. (2) 下列各種添加劑中,何者無法改善有機材料的劣化(Degradation)現象?

- ①抗氧化劑 ②可塑劑 ③強化劑 ④安定劑。
- 98. (3) 所謂的光化學煙霧 (Photochemical Smog)主要是指下列的哪一類氣體? ①SO₂, SO₃ ②CH₄, C₆H₆ ③NO₂, O₃ ④CO, CO₂。
- 99. (1) 利用離心力的原理,將氣流中的粉塵等微粒加以去除的裝置是為 ①旋風分離器 ②袋式集塵器 ③濕式洗滌器 ④靜電集塵器。
- 100. (4) 利用何種物質將有機性污染物加以分解的廢水處理法,稱為生物處理法? ①凝集劑(Coagulant)②二鉻酸鉀③石灰④活性污泥。
- 101. (2) 以活性污泥法處理廢水時,須加入何種氣體? ①氮氣 ②氧氣 ③二氧化碳 ④硫化氫 。
- 102. (3) 以嫌氣性微生物處理豬糞、餿水等有機物時,通常會產生何種氣體? (1)H₂S (2)C₂H₄ (3)CH₄ (4)NH₃ (4)
- 103. (4) 何種的除塵裝置在除去廢氣中的粉塵微粒時,亦可一併將廢氣中的有毒氣體 (成分)加以溶解而除去?①靜電集塵器(Electrostatic Precipitator)②旋風分離器(Cyclone)③袋式集塵器(Bag Filter)④濕式洗滌器(Wet Scrubber)。
- 104. (1) 烴類 (Hydrocarbon) 廢氣或揮發性有機物 (Volatile Organic Compound), 一般都採用何種的處理法來將它們除去 ①燃燒法 (Incineration Process) ②觸媒法 (Catalytic Process) ③吸收法 (Absorption Process) ④吸附法 (Adsorption Process)。
- 105. (3) 下列各種處理法中,何者是除去水中乳化之油脂的有效方法? ①沉澱法(Precipitation) ②過濾法(Filtration) ③空氣懸浮法(Air Floatation) ④氣提法(Stripping)。
- 106. (2) 半導電製程中的化學機械研磨 (Chemical Mechanical Polishing,CMP)是 利用機械配合適當的化學助劑,以將高低起伏不一的晶片表面、輪廓一併加以磨平。下列何項是化學機械研磨時常用的金屬膜研磨液? $(SiO_2 \% 2)$ $(SiO_3 \% 3)$ $(SiF_4 \% 4)$ $(SiO_4 \% 4)$ $(SiO_5 \% 4)$ $(SiO_6 \% 4)$ $(SiO_$
- 107. (1) 何種的光纖 (Optical Fiber) 適合當作長距離的光傳遞之用 ①石英系光纖 (Quartz Optical Fiber) ②多成分系光纖 ③塑膠系光纖 ④橡膠系光纖。
- 108. (2) 塑膠系光纖雖不適合長距離的光傳遞,但卻具有價格低廉及操作容易的優點。下列各項中何者是塑膠光纖的材料? ①聚乙烯 (PE) 和聚乙烯對苯二甲酸酯 (PET) ②聚甲苯丙烯酸甲酯 (PMMA) 和聚苯乙烯 (PS) ③聚乙烯醇 (PVA) 和聚四氟乙烯 (PTFE) ④聚丙烯 (PP) 和丙烯腈 (Acrylnitrile)、丁乙烯 (Butadiene)及苯乙烯 (Styrene)之共聚物 (ABS 樹脂)。
- 109. (1) 下列何種的撥水/撥油劑,將其塗佈在紡織品上時,可改變紡織品的特性, 而使衣物不易受汙或易於清洗,進而提高紡織品的價值?①氟素②碳素③ 硼素④砂素。
- 110. (2) 鈉離子的焰色為黃色,是因為鈉離子的何種性質使然? ①鈉離子可吸收黃色光 ②鈉離子可發射黃色光 ③鈉離子可吸收黃色的補色光 ④鈉離子可發射

- 黄色的補色光。
- 111. (2) 肉眼所見的黃色布料具有何項性質? ①可吸收黃色光,而反射黃色的補色 光 ②可吸收黃色的補色光,而反射黃色光 ③可發射黃色光 ④可發射黃色的 補色光 。
- 112. (3) 下列各項中,何者不是染料常見的發色團? ①--NO₂ ②-N=N- ③- NHR ④
- 113. (1) 靛藍染料(Indigoid Dyestuff)因不溶於水,染色時須先以還原劑反應成水溶性以利纖維吸收,然後在晾乾時藉空氣的氧化使染料回復成不溶性,此種染色法稱為①甕染②媒染③直接染④反應染。
- 114. (4) 下列各種物質中,何種不屬於界面活性劑 ①肥皂 ②卵磷脂 ③沐浴乳 ④香蕉水。
- 115. (4) 高碘值的油脂適合作下列的何種用途? ①洗髮精 ②食用油 ③化妝品 ④油漆。
- 116. (3) 十二烷基苯磺酸鈉(簡稱 DBN)是常用的洗衣粉成分,有關其性質的敘述下列何項不正確? ①是屬於陰離子性界面活性劑 ②它是為石油化學工業的製品 ③其分子內的烷基鏈若為有支鏈結構者,較易被細菌分解,稱為軟性清潔劑 ④其洗淨力強且遇硬水不生皂垢。
- 118. (1) 下列關於酵素(Enzyme)的敘述,何者錯誤 ①酵素反應具有多樣性,一種基質可同時衍生多種化合物 ②酵素係衍生自微生物或動植物體的活細胞 ③酵素係一種蛋白質 ④酵素為一種生物催化劑。
- 119. (3) 下列各種酒中,何者是蒸餾酒? ①紹興酒 ②啤酒 ③威士忌酒 ④葡萄酒 。
- 120. (2) 啤酒為大眾化的酒類飲料,通常它是以何者為原料? ①高粱②大麥或黑麥③蕎麥 ④糯米。
- 121. (4) 造紙過程常須添加白土、黏土等填料,其目的是在於 ①防止墨水滲散 ②增加纖維間的膠結力 ③防止纖維變質 ④減少紙張的透明度。
- 122. (1) 紡織業用來量度纖維的粗細,大都以何者為單位? ①丹尼(Denier,D) ②磅 ③克拉 ④盎司。
- 123. (2) 丹尼(Denier)的意義是 9000 公尺的絲, 其重量為 ①1 毫克 ②1 公克 ③1 仟克 ④1 磅。
- 124. (3) 製造酚甲醛樹脂的成形品,一般大都採用下列何種加工法? ①射出成形法 ②擠壓成形法 ③壓縮成形法 ④壓延成形法。
- 126. (1) 橡膠進行硫化(Vulcanization)的主要目的是為 ①增加耐候性、硬度及強度

- ②增加伸長率 ③增強其溶解度 ④使橡膠具熱塑性以利加工。
- 127. (2) ABS 是一種性質優異的塑膠,兼具有耐熱、耐化學品、耐衝擊及電絕緣性的 特點。其中耐衝擊性的優點,是來自其成分中的何種單體? ①丙烯腈 ②丁 二烯 ③苯乙烯 ④異戊二烯 。
- 128. (4) 下列哪一種聚合物具有最低的玻璃轉移溫度? ①ABS 塑膠 ②PVC 塑膠 ③ 耐綸 ④橡膠 。
- 129. (2) 空氣中含量最多的元素是 ①氧氣 ②氮氣 ③氫氣 ④氦氣。
- 130. (2) 空氣中氧氣所佔的體積百分比約為 ①10% ②21% ③52% ④79%。
- 131. (1) 所謂的標準狀況(Standard Condition),其所定的壓力為 1atm 而溫度為 ①0 ° C ②20° C ③25° C ④100° C °
- 132. (2) 在標準狀況下, 16.0g 的氧氣其體積為 ①22.4L ②11.2L ③32.0L ④44.8L。 (O=16.0g/mol)
- 133. (1) 地殼中的元素含量佔第一位者 ①氧 ②矽 ③鋁 ④鐵。
- 134. (4) 工業上大量製氧是利用下列何種製程 ① $KClO_3$ 加熱分解 ② H_2O_2 加熱分解 ③HgO 加熱分解 ④液態空氣分離 。
- 135. (3) 重水(P₂O)可作為中子減速劑,請問重水中之氘(D)為下列何者之同位素 ①氧②矽③氫④氦。
- 136. (4) 下列有關理想氣體之敘述,何者是錯的? ①假設氣體間無吸引力 ②假設氣體為完全彈性體 ③一般氣體在高溫低壓下可視為理想氣體 ④假設氣體分子所 佔體積不可忽略。
- 137. (4) 波以耳定律(Boyle's law)描述氣體的體積(V)與壓力(P)的關係,下列敘述何者是對的? ①P對V作圖得一直線關係 ②P與PV成正比 ③P與V作圖得一平行於V之直線 ④P與V成反比。
- 138. (1) 理想氣體方程式為 PV=nRT, 若 P=1.0atm, V=22.4L, n=1.0mol, T=273K, 則 R=? L-atm/K-mol (10.082 (2)8.314 (3)1.987 (4)10.73。
- 139. (2) 檢驗臭氧存在可用下列何種試紙? ①pH 試紙 ②碘化鉀澱粉試紙 ③石蕊試紙 ④廣用試紙。
- 140. (3) 液態空氣是在何種情況下製取的 ①低壓高溫 ②高壓高溫 ③高壓低溫 ④低壓低溫。
- 141. (3) 下列何種氣體不適於用作填充燈泡? ① 氦氣 ② 氦氣 ③ 氧氣 ④ 氙氣 。
- 142. (4) 下列何者氣體最難被液化? ①氫 ②氮 ③氧 ④氦。
- 143. (2) 造成大氣臭氧層之破洞,而使人類直接遭受紫外線光害者為下列何種化合物? ①二氧化碳 ②氟氯碳化物 ③碳氫化合物 ④硫化物。
- 144. (3) 由於人類濫用能源揮霍資源造成大氣中二氧化碳累積過量,形成所謂的何種效應 ①蝴蝶效應 ②瓶頸效應 ③溫室效應 ④寒蟬效應。
- 145. (2) 通常將水之密度定為 1.00 g /cm³ 作為參考密度時,所採用之水溫為幾度(℃)? ①0.0 ②4.0 ③25 ④20。
- 146. (1) 黄銅合金之主要成分為 ①Cu, Zn ②Cu, Sn, Pb ③Cu, Au ④Cu, W。

- 147. (2) pH 值之定義下列何者是錯的? ①pH=7 溶液為中性 ②pH<7 為鹼性 ③pH= 14-pOH ④pH=-log[H']。
- 148. (2) 欲以 100%雙氧水加入純水,配製濃度為 30%的過氧化氫水溶液,用作傷口 殺菌劑時,此溶液中雙氧水與純水之比例為何? ①100g:30g ②30g:70g ③50g:50g ④70g:70g。
- 149. (3) 下列有關合金之敘述,何者是錯的? ①18K 金為合金 ②24K 金表示為純金 ③18K 金表示金含量為 18% ④K 金具有質硬、光亮、多彩之特性。
- 150. (4) 下列何者不是碳的同素異形體? ①奈米碳管 ②金剛石 ③石墨 ④木炭。
- 151. (1) 下列所示愛因斯坦之質能互變公式,請問何者是對的? ①E = mc² ②E = mc² ③E = m²c ④E = mc (E:能量、m:質量、c:光速)。
- 152. (1) 下列有關原子質量數的計算,何者是對的?原子內①質子數+中子數②質子數+電子數③電子數+中子數④電荷數+質子數+中子數。
- 153. (4) 物質發生化學變化時,下列現象何者不存在? ①原子產生新鍵結 ②產生熱的變化 ③總體積增加或減少 ④密閉容器中總質量增加或減少。
- 154. (3) 碳原子的莫耳質量為 12g/mol,則 1 個碳原子之質量約為 ①1×10²³g ②0.5×1 0²³g ③2×10⁻²³g ④2×10²³g 。
- 155. (1) 下列有關於 O_2 的敘述,何者是錯的? ①氧氣之分子量為 32g/mol ②氧分子之 莫耳質量為 $(molar\ mass)32g/mol$ ③氧原子之莫耳質量為 16g/mol ④氧氣之 克分子量為 32g。
- 156. (4) 氫氟酸溶液應用何種容器盛裝? ①玻璃容器 ②鋼瓶 ③陶瓷容器 ④聚四氟乙烯塑膠密閉容器。
- 157. (4) 王水具有硝酸之強氧化性與氯離子之強配位能力,可以溶解金、鉑。其中濃鹽酸與濃硝酸組成比例為何? ①2:1 ②1:3 ③3:2 ④3:1。
- 158. (3) 所謂肥料之三要素為下列何者? ①Fe, Ca, Na ②P, Mg, Ca ③N, P, K ④O, N, C。
- 159. (3) 對於酸、鹼、鹽溶液性質之敘述,下列何者是錯的? ①可以導電 ②大部分溶 於水 ③分子中皆含有金屬元素 ④大多能產生水解反應。
- 160. (4) 馬口鐵(Tinplate)是於鐵片表面上鍍上下列何種金屬 ①鍍銅 ②鍍鋅 ③鍍鋁 ④鍍錫。
- 161. (4) 氯酸鉀加熱分解製造氧氣的反應中,常加入二氧化錳是為了什麼原因? ①參與鍵結反應 ②當作氧化劑 ③當作還原劑 ④當作觸媒。
- 162. (1) 下列關於凝相之敘述中,何者正確? ①莫耳蒸發熱較大之液體,沸點較高 ②熔點較高者,莫耳蒸發熱必較大 ③定溫下液體之飽和蒸氣壓會隨容器體 積之變小而增大 ④純物質與溶液之沸點在一大氣壓時均維持一定。
- 163. (4) 下列各溶液之濃度皆為 0.5%,則何者之凝固點最低? ①酚 ②甘油 ③葡萄糖 ④乙酸甲酯。
- 164. (2) 濃度均為 0.1M 的下列四種溶液,何者之蒸氣壓最高? ①食鹽溶液 ②蔗糖溶

- 液 ③ 硫酸鈉溶液 ④ 醋酸溶液。
- 165. (3) 將 15.95g 之無水硫酸銅溶於 200g 的水中以形成溶液,該水溶液的凝固點經測得為-1.674℃,則硫酸銅的解離度為多少? ①60% ②70% ③80% ④90%。
- 166. (3) 通電入下列各金屬離子水溶液中,若欲析出相同的重量,則何者所耗的電量最大(Sn=119, Pb=207, Cr=52, Cu=64)? ①Sn²+②Pb²+③Cr³+④Cu²+。
- 167. (2) 有核的原子模型是拉塞福(Rutherford)首先提出,他所根據的事實是為下列何者 ①陰極射線的發現 ② α —粒子的散射實驗 ③<u>密滴根(Millikan)</u>的油滴實驗 ④同位素的發現 。
- 168. (4) 某元素在週期表的ⅢA族,形成離子時含有電子 28 個,若其質量數為 70, 則此元素之原子核內含有中子幾個? ①45 ②42 ③41 ④39。
- 169. (1) 氫原子中,當電子由激發狀態回到基態時,可得到何種光譜? ①紫外光譜 ②吸收光譜 ③巴爾曼線系 ④可見光譜。
- 170. (1) 當氫的電子由 n=3 移至 n=1 時,所放出的頻率為下列何者(h=9.52×10⁻¹⁴k cal-sec/mole 光子)? ①2.95×10¹⁵ ②3.65×10¹⁴ ③2.72×10¹² ④3.72×10¹¹ 。
- 171. (4) 下列關於多電子原子能階的敘述中,何項正確? ①與單電子原子的能階相同 ②有 1p,2d,3f 的軌域 ③4s 的能量一定比 3d 高 ④位能:4f>6s>3d。
- 172. (2) 下列關於週期表的游離能變化之敘述中,何項正確? ①氧的游離能大於氟②同週期元素由左向右遞增,Be>B,N>O ③鹵素的游離能以碘最大 ④鈍氣的游離能以氡(Rn)最大。
- 173. (3) 某元素之各游離<mark>能數據分別為: $E_1 = 138$, $E_2 = 408$, $E_3 = 718$, $E_4 = 2810$ kca l/mole,則該元素的價電子數有多少個? ①1 個 ②2 個 ③3 個 ④4 個 。</mark>
- 174. (2) 下列關於共價鍵的敘述中,何項錯誤? ①兩原子各具半滿軌域,生成鍵時 能量降低 ②兩原子接近時,排斥力大於吸引力 ③有可利用之價電子 ④有空 軌域的原子可和價軌域完全填滿的原子形成配位共價鍵。
- 175. (1) 下列各選項中,何者是兩原子形成化學鍵時的必要條件? ①接近時能量降低 ②皆有空的價軌域 ③皆有全滿的軌域 ④一個有半滿軌域,另一個有全滿軌域。
- 176. (1) 下列有關碳原子形成化合物之可能混成軌域中,何項錯誤? ①石墨為 $\rm sp^3$ 軌域 ② $\rm CH_4$ 為 $\rm sp^3$ 軌域 ③ $\rm CO_2$ 為 $\rm sp$ 軌域 ④乙烯為 $\rm sp^2$ 軌域及 π 軌域。
- 177. (2) 在水分子中,氧的未共用電子對有多少對? ①一對②二對③三對④四對。
- 178. (3) 下列各分子中,何者不具有雙鍵? ① CH_3CHCH_2 ②順丁烯二酸 ③ CH_3NH_2 ④ N_2F_2 。
- 179. (4) 下列何種分子,其原子間有極性鍵,而分子本身為非極性 $\mathbb{O}CH_3Cl$ $\mathbb{O}PH_3$ \mathbb{O}_2 $\mathbb{O}AlCl_3$ 。

- 180. (3) 乾冰中^{co₂} 分子的吸引力是為下列何者? ①共價鍵 ②離子鍵 ③凡得瓦力 ④ 離子性共價鍵 。
- 181. (1) 下列各化合物中,何者之沸點最低? ① C_2H_6 ② $C_5H_{11}OH$ ③ $C(CH_3)_4$ ④ C_5H_1 $_1NH_2$ 。
- 182. (2) 下列各化合物中,何者之水溶性最高? $(C_5H_{12} \otimes C_3H_5(OH)_3 \otimes C_2H_5OCH_3 \otimes C_5H_5Cl$ 。
- 184. (2) $CH_{4(g)}$ + $\underline{2}O_{2(g)}$ → $CO_{2(g)}$ + $\underline{2}H_{2}O_{(g)}$ +210Kcal,在 S.T.P.下 2.24L 之甲烷燃燒時會放出多少 Kcal 的熱量? ①16.8 ②21.0 ③42.0 ④105 。
- 185. (1) 若 $C_2H_{6(g)}$, $H_2O_{(g)}$, $CO_{2(g)}$ 的生成熱分別為:-20.2,-57.8,-94.0Kcal,則乙烷的莫耳燃燒熱(Δ H)為多少 Kcal? ①-341.2 ②341.2 ③-171.8 ④171.8 。
- 186. (1) 下列各反應中,何者在室溫下之反應速率最慢? ① $CH_{4(g)}+2O_{2(g)}\to CO_{2(g)}+2$ $H_2O_{(g)}$ ② $Fe^{2+}_{(aq)}+Ce^{4+}_{(aq)}\to Fe^{3+}_{(aq)}+Ce^{3+}_{(aq)}$ ③ $5Fe^{2+}_{(aq)}+MnO_4^{-+}8H^+\to 5Fe^3$ $+_{(aq)}+Mn^{2+}4H_2O_{(1)}$ ④ $2NO_{(g)}+O_{2(g)}\to 2NO_{2(g)}$ 。
- 187. (2) 在 15℃下 450g 之 A 氣體,經 10min 後剩下 410g,若溫度升至 45℃時,則 450g 之 A 氣體,經 10min 後將剩下多少 g? ①420 ②130 ③280 ④320。
- 188. (4) 下列有關催化劑對反應之影響的選項中,何者正確? ①僅增加正反應之速率 ②降低該反應之反應熱 ③改變反應的平衡狀態 ④提供新的反應途徑以改變能量障壁。
- 189. (3) 下列各條件中,何者不會影響反應的速率? ①催化劑 ②活化能 ③反應熱 ④反應物濃度 。
- 190. (4) 有關反應熱的大小與活化複體之位能的關係,下列何者正確? ①成正比 ② 平方成正比 ③平方根成反比 ④無關。
- 191. (1) 溫度升高時,一般化學反應之速率均會加快,其主要原因為下列何者? ① 物系中具高能量之粒子增加 ②反應粒子之碰撞機率增加 ③參與瓶頸反應之粒子數增加 ④反應之活化能漸趨於降低。
- 192. (2) 有關影響反應之速率的下列敘述中,何者錯誤? ①溫度愈高,反應速率愈快 ②液相反應中,壓力愈高,反應速率愈快 ③活化能愈高,反應速率愈慢 ④濃度愈高碰撞機會愈多,反應速率愈快。
- 193. (3) 若使 $\underline{4}$ HBr_(g)+O_{2(g)}→ $\underline{2}$ Br_{2(g)}+ $\underline{2}$ H₂O_(g)之反應溫度升高 10℃,則反應之速率將變為原來的多少倍? ①0.25 ②0.50 ③2.0 ④4.0 。
- 194. (2) 下列關於催化劑的敘述中,何者錯誤? ①催化劑可參與化學反應,而且本身不變 ②催化劑可改變物系之平衡狀態 ③催化劑可同時改變正、逆之反應的速率 ④催化劑可提供一條活化能較低之反應途徑。

- 195. (3) 下列各選項中,何者對正反應之反應速率沒有影響? ①催化劑 ②溫度 ③生成物之濃度 ④反應物的表面積。
- 196. (3) 正催化劑具有改變下列何項的功能? ①反應熱 ②平衡常數 ③反應機構 ④ 動能分佈曲線。
- 197. (2) 下列關於化學反應的敘述中,何者錯誤? ①吸熱反應時,增高溫度有利於 反應之完成②放熱反應時,降低溫度可使反應速率增大③催化劑可同時促 進正、逆反應的反應速率④正、逆反應均須有足夠的活化能才能反應。
- 198. (1) 下列關於催化劑的敘述中,何者正確? ①催化劑可改變化學反應的活化能 ②催化劑可改變化學反應的反應熱 ③同一催化劑對不同化學反應的催化效 果大致相同 ④任何化學反應均需依賴催化劑的參與才能發生。
- 199. (4) $CaCO_{3(s)}+Q$ $kcal \longrightarrow CaO_{(s)}+CO_{2(g)}$ 之平衡系的相關敘述,下列何者錯誤? ①加入 $CaCO_{3(s)}$ 時,平衡不會發生移動 ②在定溫下加壓時,平衡會向左移動 ③溫度愈高時, $CaCO_{3(s)}$ 之分解會愈完全, $CO_{2(g)}$ 之平衡壓力會變大 ④在 定溫下增大系統之體積,則平衡再度達成時 $CO_{2(g)}$ 之壓力會變大。
- 200. (4) 在室溫下,某一化學反應已達<mark>平衡,則下列各</mark>項的敘述中,何者正確? ① 反應物已完全變成生成物 ②正逆雙方的反應均已停止 ③反應物與生成物之 濃度相同 ④正逆雙方的反應速率相同 。
- 201. (3) 下列何項操作可使 N_{2(g)}+O_{2(g)} −43.2kcal 的平衡系遭受破壞而向 右移動? ①加入催化劑 ②加大系統體積 ③升高溫度 ④移除 NO_{2(g)}。
- 202. (3) $N_{2(g)} + 2H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)} \Delta H = -22.0kcal$,欲生成氨之有利情况為①高溫高壓②高溫低壓③低溫高壓④低溫低壓。
- 203. (2) 在 t° 時 $H_{2(g)} + I_{2(g)} \longrightarrow 2HI_{(g)}$ 之平衡常數為 64,在同溫下, $\frac{1}{2}H_{2(g)} + \frac{1}{2}I_{2(g)} \longrightarrow HI_{(g)}$ 的平衡常數為多少? ①4 ②8 ③16 ④32 。
- 204. (1) 2SO_{2(g)}+O_{2(g)} →2SO_{3(g)}+45kcal 的平衡系中,加入少量 He(g)而溫度及系 統體積仍相同,則下列何項之敘述正確 ①平衡不受影響 ②正、逆反應的反 應速率均增加 ③SO_{2(g)}之平衡濃度增加 ④SO_{3(g)}之平衡濃度增加 。
- 205. (1) 在 727° C 時 $H_{2(g)}$ + $I_{2(g)}$ \longrightarrow $2HI_{(g)}$ 之 $\frac{Kp}{Kc}$ 值為多少? ①1.0 ②1.5 ③2.4 ④3.2 。
- 206. (3) 2A+B⁻C+D, K 值為 7。若同溫時在 1L 容器中分別加入 A:1mole, B:2 mole, C:2mole, D:1mole, 則反應之方向將如何? ①維持不變 ②向右 ③向左 ④先右後左。
- 207. (2) $N_2O_4(g)$ → 2 $NO_{2(g)}$ 在 55° C 平衡總壓力為 1atm 下之 K = 0.87,如在同溫時加入 0.2atm 之 $Ar_{(g)}$ 並使總壓力仍維持 1atm,則下列何項之敘述正確? ①平衡 向右移動 ②平衡向左移動 ③平衡不受影響 ④ $N_2O_{4(g)}$ 的量不變。

- 208. (4) 化學反應之平衡常數(K),會受下列何種因素之影響而發生改變? ①催化劑 ②濃度 ③壓力 ④溫度 。
- 209. (4) 氣相物系反應之平衡常數(K),會受下列何種因素之影響而發生改變? ①體 積變化 ②壓力變化 ③濃度變化 ④溫度變化。
- 210. (3) 下列各選項中,何者是氧化劑的特性? ①常放出電子 ②其自身的氧化數會增加 ③在氧化還原反應中常被還原 ④一定含有氧。
- 211. (4) 下列關於氧化電位(E°值)的敘述,何者正確? ①E°值越大是越強的氧化劑 ②可由 E°值推測反應之快慢 ③E°值大的較易獲得電子 ④ Δ E° > 0 時,代表 該反應可自然發生。
- 212. (2) 在下列含硫的化合物中,何者之硫的氧化數最低? $\mathbb{O}_{a_2}S_2O_3$ $\mathbb{O}_{H_2}S$ $\mathbb{O}_{A_2}S_2O_3$ $\mathbb{O}_{H_2}S_3O_4$ $\mathbb{O}_{A_2}S_3O_5$ 。
- 213. (3) 關於鋅銅電池的下列敘述中,何者錯誤? ①鋅為負極 ②放電過程,電壓會逐漸降低 ③銅為陽極 ④達平衡時,電壓會等於零。
- 214. (2) 關於電池的下列敘述中,何者正確? ①半電池反應可單獨發生,其 E°值也可單獨測得 ②在外線路,電子是由陽極流向陰極 ③電池之電壓與溶液的種類及濃度無關 ④鹽橋中的鹽類溶液,其陽離子有跑向陽極的趨勢。
- 215. (3) 若 $X_{(s)} \rightarrow X^{2+}_{(aq)} + 2e^{-}E^{\circ} = 0.92; X^{2+}_{(aq)} \rightarrow X^{3+}_{(aq)} + e^{-}E^{\circ} = 0.41$,則 $X_{(s)} \rightarrow X^{3+}_{(aq)} + 3$ $e^{-}E^{\circ} = ?$ ①0.44 ②0.51 ③0.75 ④1.33 。
- 216. (2) 在 \underline{a} MnO₄-+H₂S+ \underline{b} H+→Mn²⁺+ \underline{c} S+H₂O ,則 \underline{a} + \underline{b} + \underline{c} ? ①15 ②13 ③9 ④8
- 217. (3) 若 $E^{\circ}(Na-Na^{+})=2.71V$; $E^{\circ}(Cl^{-}-Cl_{2})=-1.36V$,則在電解熔融 NaCl 時,下列 之敘述何者正確? ①電解時陰極生成 $Cl_{2(g)}$ ②電解時陽極生成 $NaOH_{(aq)}$ ③ 電解要進行需外加 4.07V 電壓 4.07V 電壓
- 218. (4) 若 $E^{\circ}(Cu-Cu^{+})=aV; E^{\circ}(Cu^{+}-Cu^{2}+)=bV, 則 Cu_{(s)} \to Cu^{2}+_{(aq)}+2e^{-}$ 的 E° 值為多少? $\frac{1}{2} \underbrace{a-b}_{2} \stackrel{\textcircled{2}a-b}{3} \stackrel{\textcircled{3}a+b}{4} \underbrace{a+b}_{2} \stackrel{\circ}{}$
- 219. (1) 下列各選項中,何者不會影響電池之電壓? ①電極大小 ②濃度 ③壓力 ④溫度。
- 220. (1) 關於鹵素性質的敘述,下列何者正確? ①鹵素之顏色會隨分子量的增加而加深 ②在自然界碘可游離而出 ③隨原子序的增加,沸點、熔點會遞減 ④隨原子序的增加,游離能漸增 。
- 221. (3) 關於鹵素性質的敘述,下列何者錯誤? ①游離能會隨原子序的增加而遞減,致化性漸不活潑 ②原子的價電子數均為七個,易形成 X-之化合態 ③分子的氧化力隨原子序的增加而增加 ④離子半徑約等於凡得瓦半徑。
- 222. (4) 關於碘之性質的敘述,下列何者錯誤? ①因具揮發性,故可用昇華法精製 ②衣物如沾到碘液,可用 $Na_2S_2O_3$ 溶液除去 ③ $I_{2(s)}+I^{-}_{(a0)}$ 可形成 $I_3^{-}_{(a0)}$ 而呈褐

- 色 ④氧化力比 Br2, Cl2强。
- 223. (3) 關於酸的強弱次序,下列何者錯誤? ① $HClO_4>HClO_3>HClO_2$ ② $HClO_3>HClo_3>HClO_3>HClO_3>HClO_3>HClO_3>HClO_3>HClo$
- 224. (4) 下列的 Cl_2 含氧酸中,何者之酸性最弱? ①HClO_4 ② HClO_3 ③ HClO_2 ④ HCl_4 。
- 225. (1) 何種鹵素不能形成鹵氧酸? ①F, ②Br, ③I, ④Cl, 。
- 226. (4) 下列何者會與澱粉液作用而發生變色? ①I- ②IO- ③IO₃ ④I₂。
- 227. (1) $I_{2(s)}$ 在下列何種溶液中之溶解度最大? ①1.0 $MKI_{(aq)}$ ② CCI_4 ③ C_6H_6 ④ C_2H_5 OH 。
- 228. (4) 下列關於鹵素性質和其原子序增加的關係性,何者正確? ①游離能增大 ② 氧化力增強 ③鍵能增強 ④氫化物的酸性增大 。
- 229. (3) 下列各選項中,何者錯誤? ①共價半徑:Cl < Br < I ②氧化力: $Cl_2 > Br_2 > I$ ②酸性:HCl > HBr > HI ④氫鍵強度:HF > HCl > HBr。
- 230. (2) 下列何者不存在? ①NaH,PO, ②Na,PO, ③Na,PO, ④NaH,PO,。
- 231. (2) 濃度相同的下列各無機酸,何者之酸性最強? ①Si(OH)₄ ②ClO₃(OH) ③SO ₂(OH)₂ ④PO(OH)₃ 。
- 232. (3) 下列各氫氧化物中,何者是兩性的? ①NaOH ②Mg(OH)₂ ③Al(OH)₃ ④Si(O H)₄ 。
- 233. (3) 下列有關磷之性質的各項敘述,何者錯誤? ①黄磷燃點低,易發生自燃 ② 白磷可溶於 CS,中 ③須將黃磷存於石油中 ④紅磷難溶於 H,O 及 CS,中。
- 234. (4) 鈉常被用為核反應器之冷卻劑,係因其 ①易導熱 ②化性活潑 ③密度小、質軟 ④沸點、熔點差距大。
- 235. (1) 鹼金屬中,何者之還原電位最低?何者之光電效應最好? ①Li; Cs ②K; R b ③K; Cs ④Fr; Na。
- 236. (3) 鹼土族元素中,何者的硫酸鹽及鉻酸鹽之溶解度最小? ①Ca ②Mg ③Ba ④ Sr 。
- 237. (2) 第四列過渡元素中,何者具有最高的氧化數? ①Cr ②Mn ③Co ④V。
- 238. (4) 1M 的下列各離子溶液,何者是為無色? ①FeSCN²+ ②CoCl₄-² ③Cu(NH₃)₄² + ④Ag(NH₃)₂+ 。
- 239. (3) 錯離子常見的配位數是 ①2 ②4 ③6 ④8。
- 240. (4) 下列關於 $Fe(C_2O_4)_3^{-3}$ 的敘述,何者錯誤? ①為八面體結構 ② $C_2O_4^{2}$ -是雙芽團,是配位子 ③Fe 是以 d^2SP^3 軌域鍵結的 ④ Fe^3 +的配位數是 3 。
- 241. (1) 下列各種離子中,何者具有顏色? ①Fe3+ ②Ca2+ ③Cu+ ④Zn2+ 。

- 242. (4) 下列各化合物中,何者不屬於錯鹽? ① $Co(NH_3)_6Cl_3$ ② $Cu(NH_3)_4(OH)_2$ ③ K_4 Fe(CN) $_6$ 3H $_2$ O ④ $KAl(SO_4)_2$ 12H $_2$ O 。
- 243. (3) 關於放射線性質的敘述,下列何者錯誤? ①穿透力: $\alpha < \beta < \gamma$ ②游離作用: $\alpha > \beta > \gamma$ ③速度: $\gamma < \beta < \alpha$ ④感光作用: $\gamma > \beta > \alpha$ 。
- 244. (4) 有一放射性元素之半衰期為 5 年,則 25 年後將剩下原本的多少倍? ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{1}{16}$ ④ $\frac{1}{32}$ 。
- 245. (3) 下列關於放射性的敘述,何者錯誤? ①放射性蛻變是不可逆反應,且放射 速率不受溫度之影響 ②放射性物質之半衰期愈長,它的放射強度就愈弱 ③ 定量的放射性元素,其放射強度在化合態時比游離態時強 ④放射性物質經 放射後,即變成他種物質。
- 246. (3) 加熱異氰酸銨(NH₄NCO),可得到何種化合物? ①N₂ ②NH₃ ③CO(NH₂)₂ ④ CO。
- 247. (1) 由有機化合物的成分定量分析的結果,可<mark>得到該</mark>有機化合物的 ①實驗式 ② 分子式 ③結構式 ④示性式 。
- 248. (1) 下列各化合物中,何者無順-反異構物? ①CHBr=CH₂ ②CHBr=CHCH₃ ③ CHCl=CHBr ④CHCl=CHCl。
- 249. (1) CH₃CH₂CH₂OH 與 CH₃CHOHCH₃ 兩者之間,是屬於何種異構物? ①位置異構物②碳鏈異構物 ③幾何異構物 ④官能基異構物。
- 250. (2) 下列各選項中,何者是屬於碳鏈異構物? ① $CH_3CHCICH_3$ 與 $CH_3CH_2CH_2CI$ ② $CH_3CH_2CH_3$ 以 $CH_3CHCH_3CH_3$ ③ $CH_3CH_2CH_2CH_3$ 以 CH_3CHCH_3 以 ② $CH_3CH_3CH_3$ 以 CH_3CH_3 以 CH_3CH_3 以 CH_3 0 CH_3 0
- 251. (3) 下列各化合物中,何者無異構物? ① C_2H_6O ② C_4H_{10} ③ C_2H_4 ④ C_3H_6O 。
- 252. (4) 下列各<mark>有機化合物中,何</mark>者之分子結構內具有不對稱碳原子? ①CH₃CH₂C H=CH₂ ②CH₂BrCl ③CH₂BrCH₂Br ④CH₃CHOHCH₃。
- 253. (3) 下列各有機化合物中,何者具有光學異構物? ①CH₃CHOHCH₃ ②CH₃CH=CH₂ ③CH₃CHOHCl ④CHCOOH=CHCOOH。
- 254. (2) 苯環結構中, C 原子以何種分子軌域與一個 H 原子和三個 C 原子結合? ①S P ②SP² ③SP³ ④dSP² 。
- 255. (1) 有關 $C_6H_6+HNO_3$ H_2SO_4 $C_6H_5NO_2+H_2O$ 之反應的敘述,下列何者正確? ①親電性取代反應 ②親電性加成反應 ③親核性取代反應 ④親核性加成反應。
- 256. (4) $-NO_2$, $-SO_3H$, -CHO, $-C_2H_5$ 等四種取代基中,何者為釋放電子取代基? ① $-NO_2$ ② $-SO_3H$ ③-CHO ④ $-C_2H_5$ 。
- 257. (3) 乙烯與硫酸作用後水解,將可得到下列何種生成物? ①乙烷 ②乙醚 ③乙醇

④乙醛。

- 258. (3) 碘乙烷與氫氧化鉀的酒精溶液共熱後,將可得到下列何種生成物? ①乙烷 ②乙醚 ③乙烯 ④乙醛 。
- 259. (4) 烯類與冷的過錳酸鉀溶液反應後,將可得到下列何種生成物? ①一元酸及氧化亞錳 ②二元酸及三氧化二錳 ③一元醇及三氧化二錳 ④二元醇及二氧化錳。
- 260. (3) 格林納試劑(RMgX)製備過程需在無水條件下進行,因 RMgX 易與水作用而 生成何種物質? ①有機酸類 ②醇類 ③烷類 ④烯類。
- 261. (2) 有關CH₃-CH=CH₂+HBr H₂O₂ 反應之產物,是為下列何者? ①CH₃ CH₂CH₃ ②CH₃CH₂CH₂Br ③CH₃CHBrCH₂Br ④CH₃CHBrCH₃。
- 262. (2) 1—丁烯與碘化氫反應後所得之主要生成物,是為下列何者? ①CH₃CH₂CH₂CH₂ CH₂I ②CH₃CH₂CHICH₃ ③CH₃CHICH=CH, ④CH₃-CH=CHCH₂I。
- 263. (1) 烴類鹵化物大都具有毒性,但下列何<mark>種烴類鹵化</mark>物卻不具毒性? ①CCl₂F₂ ②CCl₄ ③CHCl₃ ④C₂HCl₃ 。
- 264. (2) 在氯丙烷與氯甲烷中加入鈉共反應後,將無法得到何種生成物? $\mathbb{O}_{2}H_{6}$ ② $\mathbb{C}_{3}H_{8}$ ③ $\mathbb{C}_{4}H_{10}$ ④ $\mathbb{C}_{6}H_{14}$ 。
- 265. (3) 下列何者是格林納試劑(RMgX)常用之溶劑? ①無水乙酸 ②無水乙醇 ③無水乙醚 ④無水乙醛。
- 266. (3) 在烷類的製備方法中,下列何種方法可使烷系之碳鏈加長? ①科爾貝法 ② 格林納法 ③伍茲法 ④杜馬法。
- 267. (1) 植物在缺氧環<mark>境下發生腐敗,</mark>最後將產生何種物質? ①甲烷 ②丙烷 ③乙炔 ④丁二烯 。
- 268. (4) 乙烷與<mark>乙烯酮在光的照射</mark>下進行反應,最後將產生何種物質? ①乙炔 ②丁二烯 ③丁酮 ④丙烷。
- 269. (2) 下列之鹵烷類化合物,何者最易脫去鹵化氫而形成烯類? $\mathbb{O}CH_3$ -CH(CH₃)-CH₂-CH₂Cl $\mathbb{O}CH_3$ -CCl(CH₃)-CH₂-CH₃ $\mathbb{O}CH_3$ -CH(CH₂Cl)-CH₂-CH₃ $\mathbb{O}CH_3$ -CH(CH₃)-CH(Cl)-CH₃。
- 270. (3) 2—丁炔以鎳-硼齊為催化劑進行氫化反應後,會生成何種烯類 ①1—丁烯 ②反—2—丁烯 ③順—2—丁烯 ④1,3—丁二烯。
- 271. (4) 1—丁烯被 KMnO₄ 的酸性溶液氧化後,下列何者為其生成物? ①CH₃COOH ②CH₃CH₂CHO ③CH₃COCH₃ ④CO₂。
- 272. (3) 丙烯與次溴酸反應後,下列何者為其生成物? ①CH₃CHBrCH₂OH ②CH₃CH
 ₂OH ③CH₃CHOHCH₂Br ④CH₃CH₂CH₂Br 。
- 273. (4) 下列何種化合物與 AgNO₃ 的氨水溶液作用時,會有沉澱生成? ①2—戊烯

- ②1-戊烯 ③2-戊炔 ④1-戊炔。
- 274. (2) 下列何者是丙炔在 H₂SO₄ 及 HgSO₄ 之存在下,水解後的生成物? ①CH₃CH₂ CHO ②CH₃COCH₃ ③CH₃CH₂COOH ④CH₃CH₂CH₂OH。
- 276. (2) CH₃CH₂CHClCH₃與 KOH_(alc)反應後之主要生成物是為 ①CH₂=CHCH₂CH₃ ②CH₃CH=CHCH₃ ③CH₃CHOHCH₃ ④CH₃CHCH₃=CH₂。
- 277. (4) 某烯類經臭氧氧化後得到丙酮和丙醛,試問該烯類是為下列何者 ①2—己烯 ②1—己烯 ③2—甲基—1—戊烯 ④2—甲基—2—戊烯。
- 278. (3) 苯環之形狀為 ①正四面體 ②角錐形 ③平面形 ④船形 。
- 279. (3) 在苯環之鹵化反應中,加入鹵化鐵之目的是為下列何者? ①增強苯環之親電子性 ②增強鹵離子之親核性 ③增強鹵離子之親電子性 ④做為路易士鹼。
- 280. (1) 在相同的反應情況下,下列何種醇類最易脫水以形成烯類? ①(CH₃)₃COH ②CH₃CHOHCH₃ ③CH₃CH₂CH₂CHOHCH₃。
- 281. (4) 關於苯性質的敘述,下列何者錯誤?①具芳香氣味,可由煤^а分餾而得②化性介於飽和烴與不飽和烴之間③環上碳一碳鍵,鍵長與鍵能都相同④苯環上之加成反應多於取代反應。
- 282. (2) 溴化正丙基鎂在稀酸中水解時,可得到何種生成物? ①丙酸 ②丙烷 ③異丙醇 ④正丙醇。
- 283. (4) 下列各有機化合物中,何者無法形成氫鍵? ①CH₃COOH ②CH₃CH₂OH ③CH₃CH₂NH₂ ④CH₃OCH₃。
- 284. (3) 下列何種<mark>醇類可與盧卡氏試</mark>劑(Luca's reagent)作用,並迅即反應以生成浮在 液面的不溶性之氯烷化合物? ①三元醇 ②二元醇 ③第三醇 ④第二醇。
- 285. (4) 醇<mark>類與醚類可用下列何</mark>種試劑予與區別? ①Br₂/CCl₄ ②AgNO₃+NH₄OH ③ ZnCl₂/HCl ④金屬鈉 。
- 286. (1) 下列何者與碘之氫氧化鈉熱溶液作用時,可產生黃色碘仿沉澱? ①2—丙醇 ②1—丁醇 ③2—甲基—2—丙醇 ④2—甲基—1—丙醇。
- 287. (2) 斐林試液(Fehling's reagent)是酒石酸鉀鈉與何者混合而成之氫氧化鈉溶液?①CuNO₃ ②CuSO₄ ③CuCl₂ ④CuCO₃ 。
- 288. (3) 多倫試液(Tollen's reagent)可與下列何種化合物發生銀鏡反應? ①醇類 ② 醚類 ③醛類 ④酮類 。
- 289. (2) 下列之何種反應可予與區分丙酮及乙醛? ①符次反應 ②銀鏡反應 ③康氏反應 ④碘仿反應。
- 290. (3) 下列何者是銀鏡反應中之氧化劑? ①Cu(OH)2+2 ②MnO4 ③Ag(NH3)2+ ④Cu

- $(C_4H_4O_6)_2^{+2}$ °
- 291. (4) 斐林試液(Fehling's reagent)與醛類反應時,可生成何種化合物之紅色沉澱? ①CuNO₃ ②CuCO₃ ③Cu(OH)₂ ④Cu₂O。
- 292. (4) 何者可在強鹼溶液中起康尼柴洛反應(Cannizzaro's reaction)? ①乙醛 ②丙酮 ③甲乙酮 ④苯甲醛 。
- 293. (1) 甲醛容易發生下列的何種反應? ①康尼柴洛反應 ②鹵仿反應 ③符次反應 ④羥醛縮合反應。
- 294. (3) CH₃CHO 與 HCN 反應後,水解可得到下列何種生成物? ①乙氰醇 ②丙酸 ③乳酸 ④乙羥酸。
- 295. (3) 苯甲醛與溴化苯基鎂反應後,水解可得到下列何種生成物 ① C_6H_5 — $CO-C_6$ H_5 ② C_6H_5 — CH_2 CHO ③ C_6H_5 —CHOH— C_6H_5 ④ C_6H_5 — CH_2 OH 。
- 296. (2) HOOC(CH₂)₂COOH 是下列何種化合物之示性式 ① 草酸 ②琥珀酸 ③檸檬酸 ④酒石酸 。
- 297. (2) 丙二酸俗名為 ①蟻酸 ②胡蘿蔔酸 ③乳酸 ④琥珀酸。
- 298. (4) 下列之化合物,何者的酸性最強? ①CH₃COOH ②CH₂ClCOOH ③CHCl₂COOH ④CCl₃COOH 。
- 299. (3) 醯胺類有機物是指分子內含有何種官能基的化合物? ①-CO- ②-COOH ③-CONH₂ ④-NH₂。
- 300. (3) 下列之化合物,何者的分子內不含有羥基的官能基? ①乳酸 ②甘油 ③苯二甲酸 ④酚。
- 301. (3) 下列之化合物,何者可和硝酸銀的氨水溶液反應而析出銀? ①甲苯 ②乙二醇 ③丙醛 ④丁酮。
- 302. (1) 下列之選項,何者可用來表示油脂之新鮮程度? ①酸價 ②碘價 ③皂化價 ④醯化價 。
- 303. (3) 油脂乃脂肪酸與何種醇類反應後所生成之酯類? ①甲醇 ②乙二醇 ③丙三醇 ④己六醇。
- 304. (2) 油脂之分子量愈大,則①酸價愈大②皂化價愈小③碘價愈大④酸價愈小。
- 305. (3) 將乙醯胺和 P_4O_{10} 共熱後,可得到下列何種生成物? ①乙酸 ②乙醛 ③乙腈 ④乙胺 。
- 306. (1) 類醯胺經荷夫曼反應可得到何種的胺類? ①第一胺 ②第二胺 ③第三胺 ④ 第四銨鹽。

12300 化工 丙級 工作項目 02:分析化學

1. (2) 一般為加速溶液中之微細粒子的沉澱,以使溶液澄清而常用 ①攪拌器 ②離

- 心機 ③篩析 ④過濾。
- 2. (2) 市售比重為 1.18, 濃度為 12M 的濃鹽酸約含 HCl(HCl=36.5) ①25~27% ②3 5~37% ③55~57% ④95~97%。
- 4. (2) 可直接配製標準溶液以供作標定的酸是 ①鹽酸 ②草酸 ③硫酸 ④磷酸 。
- 5. (4) 使用移液管釋出試液時,下列操作何者錯誤? ①取下吸球 ②移液管保持垂直 ③尖端貼於燒杯玻壁 ④握住移液管釋出最後一滴。
- 6.(3) 下列何種離子,在與稀鹽酸或硫化氫反應時,都能同時產生沉澱? ①Cd²+ ②Fe²+ ③Pb²+ ④Mn²+。
- 7. (1) 焰色試驗時呈無色並發出強光的鹼土元素是 ①Mg ②Ca ③Ba ④Sr。
- 8. (4) 利用一般實驗室中所使用之分析天秤(精密天秤)秤量試樣,下列數據何者 正確? ①1.2g ②1.25g ③1.246g ④1.2457g。
- 9. (2) 下列物質的水溶液中,何者在加入 BaCl₂ 及稀 HCl 後,可產生白色沉澱 ①N a₂CO₃ ②Na₂SO₄ ③NaCl ④NaNO₃。
- 10. (3) 下列何者較不容易與銀離子發生沉澱反應? ①Cl-②Br-③SO,2 ④S2-。
- 11. (1) 酸鹼滴定時,滴加指示劑之最<mark>適劑量為多</mark>少滴? ①2~3 ②5~8 ③10~15 ④20 ~25。
- 12. (2) 為了減少氯化鉛的溶解,在洗滌其沉澱時可用①濃鹽酸②稀鹽酸③濃硝酸④稀硝酸。
- 13. (3) 陰離子檢驗時,加入鉬酸銨是用來檢驗 ①SO,²⁻ ②NO,⁻ ③PO,³⁻ ④CO,²⁻。
- 14. (3) 20mL 之 1M 鹽酸與 40mL 之 4M 鹽酸混合後之濃度為多少 M? ①2 ②2.5 ③3 ④3.5 。
- 15. (2) <mark>純碳酸鈣中(CaCO₃=100</mark>), 鈣的重量百分組成為多少%(Ca=40)? ①20 ②40 ③60 ④80。
- 16. (1) 欲分離溶液中的 Cd²⁺與 Bi³⁺,可用下列何種試劑 ①NH₄OH ②H₂S ③HClO ④KOH 。
- 17. (4) EDTA 與金屬離子形成螯合時,是以下列何種莫耳數比的方式結合? ①4:1 ②3:1 ③2:1 ④1:1。
- 18. (3) 以硝酸銀滴定水中氯離子,若以鉻酸鉀為指示劑,則終點時之沉澱物為① 白色②黃色③紅色④紫色。
- 19. (3) 欲配製 2L 之 0.5M 之 NaOH 溶液,需秤取 NaOH 若干克? (NaOH=40) ①10 ②20 ③40 ④80 。
- 20. (2) 稀硫酸溶液的製備方法是 ①在攪拌下加水於濃硫酸中 ②在攪拌下加濃硫酸 於水中 ③配製時與添加次序與水無關 ④水與濃硫酸兩者一起倒入混合。

- 21. (1) 酸鹼滴定所用之指示劑其本身為 ①弱酸或弱鹼 ②中性 ③強酸或強鹼 ④非離子性。
- 22. (4) 酸的水溶液應具備下列何種性質? ①溶液可使紅色石蕊試紙變藍色 ②溶液 有澀味 ③溶液中之[H+]=10-13M ④溶液之 pH 值小於 7 。
- 23. (1) 甲基橙為指示劑時,常用於①強酸滴定弱鹼②強鹼滴定弱酸③弱酸滴定弱鹼④氧化還原滴定。
- 24. (4) 配製下列何種指示劑試液時,須用 70%酒精溶液作為溶劑? ①甲基橙 ②甲基紅 ③酚紅 ④酚酞。
- 25. (3) 標定鹽酸溶液之標定劑常用 ①鄰苯二甲酸氫鉀 ②氫氧化鈉 ③無水碳酸鈉 ④草酸鈉。
- 26. (1) 由強酸與弱鹼所形成的鹽,水解後呈①酸性②鹼性③中性④不一定。
- 27. (4) 關於醋酸與氫氧化鈉之滴定,在當量點時,下列有關敘述何者錯誤? ①溶液呈鹼性②醋酸與氫氧化鈉之莫耳數相等 ③醋酸與氫氧化鈉當量數相等 ④溶液 pH 值為 7。
- 28. (3) 濃度為 10-6M 的氫氧化鈉水溶液,其 pH 值為 ①4 ②6 ③8 ④10。
- 30. (3) 俗稱大蘇打或海波之化合物是 ①碳酸鈉 ②碳酸氫鈉 ③硫代硫酸鈉 ④氧化 鈣。
- 31. (3) 用強鹼滴定弱酸時,應使用下列何種變色域(pH 範圍)的指示劑? ①3~5 ②5~7.1 ③7~9 ④11~12.9。
- 32. (4) 在酸性液中呈無色的指示劑是①甲基橙②甲基紅③石蕊④酚肽。
- 33. (2) 以 HCl 滴定 NaOH 溶液時,應選用的指示劑是 ①甲基藍 ②酚酞 ③甲基橙 ④澱粉液。
- 34. (4) 含有鉻離子的廢液絕不可與下列何者混存 ①水 ②食鹽水 ③鹼性物質 ④酸性物質。
- 35. (3) 下列那一個化合物之水溶液呈中性? ①NH₄Cl ②CH₃COONa ③KCl ④NH₄OH。
- 36. (3) 欲中和 10mL 之 0.1M 之 $H_2\text{SO}_4$,需 0.1M 之 NaOH 多少 mL? ①5 ②10 ③2 0 ④40。
- 37. (2) 以 EDTA 測定水之硬度時,其 pH 應控制在 ①8 ②10 ③12 ④13 附近。
- 38. (3) 以 0.1N 之 HCl 溶液滴定 Na₂CO₃溶液,當變為 NaHCO₃ 時,溶液之 pH 約為多少? (1)13 (2)11 (3)9 (4)7 。
- 39. (4) 取 0.04 克的 NaOH 以配成一升之溶液時,則此溶液的 pH 為多少(Na=23) ① 8 ②9 ③10 ④11 。
- 40.(1) 下列何種離子在過錳酸鉀的酸性溶液中不會被氧化 ①F- ②Cl- ③Br- ④I-。

- 41. (3) 以硫代硫酸鈉溶液來滴定碘化鉀析出之碘量時,所用之澱粉指示劑應在何時添加? ①滴定前 ②與滴定同時 ③反應完成前 ④反應完成後。
- 42. (2) 配製下列何種試劑,於溶解時應採用塑膠燒杯 ①HCl ②NaOH ③ $\rm H_2SO_4$ ④C $\rm _2H_5OH$ 。
- 43. (1) 還原劑在氧化還原之反應 (redox)中,是為何種的反應? ①失去電子 ②獲 得電子 ③獲得氫離子 ④失去氧原子。
- 44. (1) 以 KSCN 來分析水中之銀含量,若以鐵明礬為指示劑,當達終點時,溶液之 額色呈 ①血紅色 ②白色 ③黃色 ④藍色。
- 45. (2) 在碘滴定時,是使用下列何種標準溶液? ①EDTA ②Na₂S₂O₃ ③H₂C₂O₄ ④ K_2 Cr₂O₇ 。
- 46. (4) 下列何者會溶於濃氨水中? ①PbCl₂ ②HgCl₂ ③Hg₂Cl₂ ④AgCl。
- 47. (1) 1.0 克可溶性氯化物,以 0.100M (mol/L) 的硝酸銀 (AgNO₃=170) 溶液滴定,共用去硝酸銀溶液 20.00mL。則此試料中含氯 (Cl=35.5) 之百分率為多少 ①7% ②14% ③34% ④62%。
- 48. (3) 下列何種標準溶液之配製<mark>必須用剛煮沸且放冷</mark>的蒸餾水? ①KMnO₄ ②AgN O₃ ③Na₂S₂O₃ ④EDTA 。
- 49. (4) 當在酸性 KMnO₄ 溶液中加入下列那一種酸時,其顏色會立即褪去? ①H₂S O₄ ②HClO₄ ③H₃PO₄ ④H₂C₂O₄ 。
- 50. (3) 重量分析所用的坩堝**電爐,其最高**使用溫度通常是 ①800℃ ②1000℃ ③120 0℃ ④1400℃ 。
- 51. (3) Ksp 是代表下列何種常數?①反應速率常數②反應平衡常數③難溶鹽的溶解度積常數④沸點上升常數。
- 52. (3) pH 值為 2 之溶液,其^凹是 pH 值為 4 之溶液^凹的 ①10 倍 ②20 倍 ③100 倍 ④50 倍。
- 53. (3) 濃度為 0.2M 之 H₂SO₄ 溶液,其當量濃度為 ①0.2N ②2N ③0.4N ④4N。
- 54. (1) 乙醇(Chl,OH = 46)92 克,溶解於 2000 克的水中,乙醇在此溶液中之重量莫耳 濃度為 ①1.0m ②0.5m ③0.25m ④10.0m。
- 55. (2) 0.01N 之 NaOH 溶液, 其 pH 值為 ①2.5 ②12 ③7 ④5。
- 56. (2) 硫化氫的水溶液使石蕊試紙 ①變藍 ②變紅 ③變粉紅色 ④不變色。
- 57. (2) 二甲基乙二醛二肟與 ①鋅離子 ②鎳離子 ③銅離子 ④鐵離子 作用呈紅色。
- 58. (1) 取數滴未知液,滴入 6M HCl 使成酸性,再滴入 0.5MFeCl_3 溶液振搖之,如溶液變成深紅色,就表示 ①CNS¯ ②C₂O₄¯ ③PO₄¯ ④BO₂¯ 。
- 59. (3) 紅外線光譜(簡稱 IR),其主要功能為 ①化合物的分離 ②分子量之鑑定 ③官 能基之鑑定 ④共軛雙鍵之鑑定。

- 60. (1) 氣相層析法(Gas ChromatograpHy)常以 ①N₂ ②N₂O₃ ③NH₃ ④N₂O 作為展開用氣體。
- 61. (4) 在碘滴定時,使用的指示劑為①酚酞②甲基紅③鐵明礬④澱粉。
- 62. (3) 使用貝克曼溫度計可精密測量出 ①氣溫之高低 ②熱量計中之燃燒溫度 ③反應前後之溫度差異 ④濕球溫度。
- 63. (4) 加醋酸銀於溶液中,若有 S-2 離子之存在,則可得到下列何種顏色的沉澱物? ①白色 ②紅色 ③綠色 ④黑色。
- 64. (1) 化學家用 X 射線研究晶體,主要是想瞭解其 ①結構 ②成分 ③溶解度 ④濃度分佈。
- 65. (3) 欲由 AgCl, PbCl₂, AgI 中分離 AgCl, 則應加 ①濃硝酸 ②稀硫酸 ③濃氨水 ④稀鹽酸。
- 66. (3) 下列有關滴定曲線的敘述,何者錯誤?①橫座標為滴定液的 mL 數,縱座標為溶液的 pH 值 ②可決定當量點,此點在滴定曲線垂直部分的中點 ③滴定液的濃度愈低,垂直線之範圍愈大 ④根據垂直線 之 pH 值範圍選擇適宜的指示劑。
- 67. (1) 以 0.1M、20mL 的 NaOH 與 0.1M、30mL 的 HCl 先行混合,後再稀釋至 10 0mL,則溶液的 pH 值為下列何者? ①2 ②7 ③10 ④12。
- 68. (4) 0.1M 的 NaOH 稀釋 1000 倍後,其 pH 值為稀釋前時 pH 值的多少倍? ①10 00 ② 1 312 ④ 10 11 1000 113
- 69. (4) 將 0.1M、24.9mL 之 NaOH 滴入 0.1M、25.0mL 的 HCl 中時,其 pH 值為 3. 70,若再繼續滴入 0.2mL 的 NaOH 後,則溶液的 pH 值為下列何者? ①3.9 0 ②7.0 ③8.10 ④10.30。
- 70. (2) 以 0.1M 之 NaOH 來滴定 0.1M、30mL 的 CH₃ COOH,則需滴入多少 mL 之 NaOH 才會使該溶液的 pH 值恰等於 pKa? ①10mL ②15mL ③25mL ④35m L 。
- 71. (1) 以強鹼滴定弱酸($Ka = 1.0 \times 10^{-6}$),當達當量點時,所形成之強鹼弱酸鹽類溶液的濃度為 0.1M,則該鹽類溶液在 25 %下的 pH 值為多少? ①9.5 ②10.5 ③1 3.0 ④8.0 。
- 72. (1) 以強酸滴定弱鹼($Kb=1.0\times10^{-6}$),當達當量點時,所形成之強酸弱鹼鹽類溶液的濃度為 0.1M,則該鹽類溶液在 25° C下的 pH 值為多少? ①9.5 ②5.5 ③4.5 ④3.0 。
- 73. (1) 將 0.1M、25.0mL 之 NaOH 滴入 0.1M、40.0mL 的下列各酸液中,何者所形成之溶液的 pH 值最大? ①CH₃COOH(Ka=1.0× 10^{-5}) ②C₆H₅COOH(Ka=6.6× 10^{-5}) ③HNO₂(Ka=4.5× 10^{-4}) ④HCl。
- 74. (3) 欲使 250mL、0.4N 之 HCl 溶液變成 0.5N, 則需加入 0.7N 的 H₂SO₄ 多少 mL? ①500 ②150 ③125 ④75 。

- 75. (1) 欲將 $\mathrm{KHC_2O_4}$. $\mathrm{H_2C_2O_4}$. $\mathrm{2H_2O}$ 當酸使用,並配製為 0.1N.100mL 的溶液,則 須稱草酸氫鉀的晶體多少公克?(草酸氫鉀式量為 254) ①0.8467g ②1.270g ③2.540g ④5.080g 。
- 76. (4) 將定量的 KHC_2O_4 . $H_2C_2O_4$. $2H_2O$ 配製成溶液,當酸使用時為 0.3N,若當還原劑使用時其濃度為多少 N ? ①0.45N ②0.30N ③0.20N ④0.4N 。
- 77. (2) Na₂S₂O₃ 當還原劑時,其克當量為多少?(Na=23, S=32, O=16) ①79g ②158g ③52.7g ④39.5g。
- 78. (3) HNO_3 當酸使用時濃度為 0.2N ,若當氧化劑使用時其濃度為多少 N ? ①0.1 N ② 0.4N ③ 0.6N ④ 0.8N 。
- 79. (4) 下列何者是 $K_2Cr_2O_7$ 滴定法的缺點? ① $K_2Cr_2O_7$ 不易精製,致純度不高 ②易分解,致溶液之濃度難維持固定 ③氧化力不大且無法在 HCl 中滴定 ④需要特殊指示劑來指示當量點。
- 80. (2) 配製 $Na_2S_2O_3$ 標準液時,常加入少量的 Na_2CO_3 ,其目的是為下列何者?① 使溶液呈鹼性,有利滴定進行②使溶液呈弱鹼性,細菌不易起分解③使溶液能有 CO_2 不斷放出④使溶液中之 Ca^{**} 能形成 $CaCO_3$ 沉澱。
- 81. (4) 鄰苯二甲酸氫鉀(KHP)為下列何種物質的標定劑? ①I₂ ②HCl ③KMnO₄ ④ NaOH。
- 82. (4) 下列何者是鹽酸溶液常用的標定劑? ①NaOH ②NaHCO₃ ③Na₂CO₃. 10H₂O ④纯的無水 Na₂CO₃ 。
- 83. (3) 用酚酞當指示劑,以標準酸滴定 Na₂CO₃與 NaHCO₃之混合物時,其終點(粉紅色變無色)表示下列何種事項? ①NaHCO₃已被滴定完畢 ②Na₂CO₃與 NaHCO₃都已被滴定完了 ③全部水溶液只含 NaHCO₃ ④滴定過程中將要有 CO₂出現。
- 84. (2) 配製 0.1N、250mL 的 Na₂CO₃ 標準液,須用多少公克的 Na₂CO₃? ①1.0525 g ②1.325g ③2.650g ④3.625g 。
- 85. (1) 當 200mL、0.50M 的 HNO₃ 與 300mL、0.50M 的 NaOH 被混合後,該混合液的 pH 值為多少? ①13 ②10 ③7 ④4。
- 86. (3) 將 20mL、1.0M 的 CH₃COOH(Ka=1.0×10⁻⁵)與 20mL、1.0M 的 NaOH 混合 後,該溶液的[OH⁻]為多少 M? ①5.9×10⁻¹⁰ ②1.0×10⁻⁷ ③1.7×10⁻⁵ ④0.5。
- 88. (2) 原 750mL、0.20M 的 NaOH 溶液欲變成 0.3M 時,需加入 0.6M 的 NaOH 多少 mL? ①125mL ②250mL ③500mL ④750mL。
- 89. (4) $\mathrm{KMnO_4}$ 溶液在酸性下當氧化劑時,其克當量應為多少?(式量=158.04) ①1

- 58.04g ②79.02g ③52.68g ④31.61g 。
- 90. (3) 若有 50mL、0.10N 的 Fe²+欲以 0.10N 的 Ce⁴+滴定時,已知 E˚(Fe³+/Fe²+)=0. 77V; E˚(Ce⁴+/Ce³+)=1.61V,當達當量點時之電位為多少 V? ①0.42V ②0. 84V ③1.19V ④2.38V。
- 91. (3) 將 1L、0.2M 的 CH₃COOH(Ka=1.0×10⁻⁵)與 3L、1.0M 的 CH₃COONa 混合後, 該溶液的[H⁺] 為多少 M? ①1.8×10⁻³ ②3.6×10⁻⁴ ③2.4×10⁻⁵ ④1.2×10⁻⁶ 。
- 92. (4) 下列各選項中,何者為 0.01M 之 KSCN(Ka=1.0×10-4)溶液的 pH 值? ①10 ②4 ③6 ④8。
- 93. (1) 25℃時, CaO 之溶解度為 0.112g/100gH₂O, 此飽和溶液之 pH 值為何? ①p H>12 ②10<pH<12 ③7<pH<10 ④pH<7。
- 94. (4) 長期盛裝 KMnO₄ 溶液的玻璃器皿,常會留下棕色污漬,要洗淨該污漬最好使用下列何種物質? ①CH₃COOH ②HNO3 ③HClO₄ ④H₂C₂O₄ 。
- 95. (2) 以 $K_2Cr_2O_7$ 溶液滴定 Fe^3 +時,常使用的液外指示劑是下列何種物質? ① K_4 $Fe(CN)_6$ ② $K_3Fe(CN)_6$ ③ KCN ④ KSCN 。
- 96. (3) 天平的靈敏度係由多少克的額外重量,使指針移動的刻度數? ①0.1g ②0.0 1g ③0.001g ④0.0001g。
- 97. (2) 欲測量物質中之水分含量時,通常需將物質加熱至多少℃? ①50℃ ②105 ° © ③150℃ ④200℃。
- 98. (3) MgO 與 P₂O₅ 在 Mg₂P₂O₇ 中的重量因數各分別為多少 ①0.18; 0.82 ②0.27; 0.73 ③0.36; 0.64 ④0.45; 0.55。
- 99. (1) 在金屬成分的工業分析過程中,通常用何種酸液來處理及溶解其樣品? ①H NO₃ ②HClO₄ ③H₃PO₄ ④H₂S₂O₇。
- 100. (1) 實驗室中常用的洗滌液,是由何種物質與硫酸所混合而成的? $①Na_2Cr_2O_7$ $②Mg_2P_2O_7$ $③Na_2C_2O_4$ $④Cu(NH_3)_4(OH)_2$ 。
- 101. (4) 下列之離子中,何者在加入 Ba^2+ 後不產生沉澱? ${}^{\circ}CO_3^{2-} {}^{\circ}C_2O_4^{2-} {}^{\circ}PO_4$ 3- ${}^{\circ}CO_3^{1-}$ 。
- 102. (4) 溶液若呈黄色時,其內可能含有何種離子 ① MnO_4 ② CO_3^{2-} ③ S^{2-} ④ CrO_4^{2-} 。
- 103. (3) 在某溶液呈酸性後,再加入 3%之 H_2O_2 ,此溶液出現藍色又漸消,則此溶液内可能含有何種離子? $①NO_3$ $②MnO^4$ $③CrO_4$ 2 $④PO_4$ 3 。
- 104. (4) 加氯水於內含 CCl_4 的試樣中,激烈振盪時 CCl_4 層呈紫色,則此試樣內可能 含有何種離子? ① F^- ② Br^- ③ Cl^- ④ I^- 。
- 105. (2) 在某試樣中加入 FeCl₃後,激烈振盪時溶液呈深紅色,則此試樣內可能含有

- 何種離子? ①S²⁻ ②SCN- ③CN- ④ClO₄-。
- 106. (3) 何種陰離子在檢驗時,會出現棕色環? ① $P_2O_7^{2-}$ ② $S_2O_3^{2-}$ ③ NO_3 ④ $Cr_2O_7^{2-}$ 。
- 107. (4) 在 ClO_3 -溶液中加入 6N 之 KNO_2 及 $AgNO_3$ 後,將出現何種現象? $\mathbb{C}l_2$ 氣 體生成 ② Ag 析出 ③ NO_2 氣體生成 ④ AgCl 沉澱生成 。
- 108. (1) 欲鑑別 HNO_3 及 HNO_2 時,可使用下列何種試劑? ① $KMnO_4$ ② $Na_2C_2O_4$ ③KSCN ④ $Na_2S_2O_3$ 。
- 109. (1) 以 FeSO₄ 溶液檢驗 NO₃ 時,會出現棕色環,乃因形成何種離子之故? ①Fe(N O)²⁺ ②Fe(NO)³⁺ ③Fe(NO)₂³⁺ ④Fe(NO₂)³⁺。
- 110. (3) 下列何種試劑,可用來檢驗 Fe²⁺? ①KSCN ②K₃Fe(CN)₆ ③K₄Fe(CN)₆ ④F eCl₃。
- 111. (4) 陽離子分屬時,所使用的屬試劑是為下列何者①氧化劑②催化劑③脫水劑④沉澱劑。
- 112. (1) 那一屬的離子因無共同沉澱劑,故又稱為溶性屬? ①Gr. V ②Gr. IV ③Gr. II ④Gr. III 。
- 113. (2) 下列何者的溶解度會隨溫度的升高而顯著增加 ①Hg₂Cl₂ ②PbCl₂ ③AgCl ④ HgCl₂ 。
- 114. (3) 下列何者遇光時會呈紫灰色? ①Hg2Cl2 ②PbCl2 ③AgCl ④HgCl2。
- 115. (2) Hg,Cl,不溶於下列何種液體中 ①鹽酸 ②水 ③硝酸 ④王水。
- 116. (3) 以冷稀硫酸代替<mark>冷稀鹽酸做為銀</mark>屬之屬試劑時,會有白色沉澱生成,此白色沉澱是為下<mark>列何者? ① $HgSO_4$ </mark> ② Ag_2SO_4 ③ $PbSO_4$ ④ Hg_2SO_4 。
- 117. (4) 第二屬陽離子中,何者具有顏色? ①Hg²+ ②Bi³+ ③Cd²+ ④Cu²+。
- 118. (1) Cu^{2} +與 $K_{4}Fe(CN)_{6}$ 作用時,可生成何種顏色的沉澱? ①紅色 ②白色 ③藍色 ④黄色 。
- 119. (1) 二甲基乙二醛二肟可與下列何種離子反應以生成紅色沉澱? ①Ni²⁺ ②Co²⁺ ③Mn²⁺ ④Al³⁺ 。
- 120. (2) 內含某陽離子的丙酮溶液,當加入 NH_4SCN 後,溶液呈藍色,則此溶液內含有何種離子? $①Ni^{2+}$ ② Co^{2+} ③ Mn^{2+} ④ Al^{3+} 。
- 121. (3) 下列何種離子在加入 NH₄SCN 後,溶液會呈紅色? ①Cd²+ ②Co²+ ③Fe³+ ④Al³+。
- 122. (1) 於 $CH_3COOH-CH_3COONH_4$ 内含 Al^3+ 的溶液中,當加入鋁試劑(Aluminon) 時,可生成何種顏色的沉澱? ①紅色 ②白色 ③藍色 ④黃色 。

- 123. (4) 涅斯勒試劑(Nessler's reagent)可用於檢驗何種離子? ①Na+ ②K+ ③Mg²+ ④NH₄+ 。
- 124. (1) 欲分離溶液内之 Al³+與 Zn²+兩種離子,可使用何種試劑? ①NH₄OH ②HCl ③NaOH ④NH₄Cl 。
- 125. (4) 在第三屬分析確認 Co^2+ 過程中,在加入 $NaF_{(s)}$ 後,再加入 NH_4SCN 溶液使之呈藍色,以證明 Co^2+ 的存在,下列何者是加入 $NaF_{(s)}$ 的目的? ①為澄清溶液 ②使 $NaF_{(s)}$ 先與 Ni^2+ 作用 ③增加溶液的酸性 ④使同屬之 Fe^3+ 生成無色的 FeF_6^3- ,以避免干擾 Co^2+ 的呈色。

12300 化工 丙級 工作項目 03:工業化學

- 1. (1) 下列各項中何者不是海水淡化處理法中冷凍法之優點? ①設備簡單 ②消耗 能量少 ③鍋垢少 ④腐蝕性小。
- 2. (1) 目前最重要之海水淡化法中,何者成本最低? ①多效蒸發法 ②冷凍法 ③離子交換膜電透析法 ④半透膜法。
- 3. (4) 下列之各種工業廢水中,何者是屬於鹼性廢水? ①金屬工業 ②有機工業 ③ 食品工業 ④皮革工業 。
- 4. (2) 含有腐敗性成分的廢水,一般都採用何種的方式來處理? ①化學方式 ②生物化學方式 ③物理方式 ④離子交換方式。
- 5. (3) 一般合於廢水規定標準的廢水,其 pH 值的範圍是在於 ①1.0~3.5 ②3.5~6. 0 ③6.5~8.0 ④8.0~10.0。
- 6. (1) 在工業上,以何種處理方法,所得到的水質純淨? ①離子交換法 ②沈澱法 ③過濾法 ④曝氣法 。
- 7. (4) **陽離子交換樹脂之再生**反應常藉何物以回復其交換機能 ①NaOH ② Na₂CO₃ ③ KCl ④HCl 。
- 8.(3) 鍋爐用水中當含有何種成分時,容易產生硬質鍋垢? ①酸性成分 ②油脂成分 ③矽酸鹽成分 ④鹼性成分。
- 9. (2) 水質分析時,所使用的單位是為 ①% ②ppm ③ppt ④ppb。
- 10.(4) 一般原子能之污染,都採用何種處理法 ①中和法 ②稀釋法 ③機械處理法 ④埋藏法。
- 11. (2) 漂白粉因其在分解過程中,會產生何物致起強烈氧化作用而生漂白之效? ①初生氯 ②初生氧 ③初生氮 ④初生氫。
- 12. (1) 漂白粉久置時,則會分解而放出何種氣體? $\bigcirc O_2 \bigcirc CO_2 \bigcirc O_3 \bigcirc HCl$ 。
- 13. (4) 在鹼液蒸發過程中為避免受鐵分污染而著色,故加熱管應使用 ①銅管 ②鋅管 ③鉛管 ④鎳管。

- 14. (3) 隔膜法中陽極採用石墨,主要原因是除了對氯之過電壓較低外,尚有 ①耐強鹼性 ②更換電極容易且價格便宜 ③耐濕氣之侵蝕 ④所得之 NaOH 溶液纯度較高。
- 15. (4) 一般為防止在合成 HCl(g)時發生爆炸,下列何者不是正確之操作法? ①混以不活性氣體 ②使氫過剩 ③使用大容積之燃燒室 ④加入氧氣。
- 16. (2) 目前製造 NaOH 的主流方法為 ①鐘形法 ②半透膜法 ③苛性化法 ④水銀法。
- 17. (1) 以氨鹼法製造碳酸鈉,所需的原料除了食鹽、焦碳及氨氣外,尚有 ①石灰石 ②氧氧化鈉 ③氯化鈣 ④硝酸鈉。
- 18. (3) 在索耳末法中,何種成分是參加反應後又可回收,故可視為一種催化劑? ①食鹽 ②石灰石 ③氨 ④焦炭 。
- 19. (3) 現在以接觸法製造 H_2SO_4 時,是以何物當催化劑 \mathbb{O}_2 ② Fe_2O_3 ③ V_2O_5 ④ 白金石棉。
- 20. (1) 硫酸與下列何種金屬作用,不產生 H₂ 而是**產生 SO**₂ ? ①Cu ②Mg ③Zn ④F e。
- 21. (2) 硫酸之濃度在多少%以下時,通常都採比重表示且慣用波美度(Be') ①98% ②93% ③82% ④68%。
- 22. (4) 硝酸受熱作用或日光照射時,會發生分解而產生何種氣體致略帶黃色? ①N O,與NO ②NO與O, ③NO,與H,O ④NO。
- 23. (1) 下列各種複合肥料中,何種肥料之三要素的含量較高? ①化成肥料 ②混成肥料 ③配合肥料 ④調和肥料。
- 24. (1) 所製造出來的(NH₄)₂SO₄,通常因含有 0.1%之何物,因而具吸濕性致易生凝結? ①游離 H₂SO₄ ②CaCl₂ ③游離 NH₃ ④CaSO₄。
- 25. (2) 尿素、氮和石灰能做為肥料,其主要原因為細菌將它分解為何物,而被植物 吸收 $(N_2)^2$ $(N_3)^3$ $(N_4)^4$ $(N_5)^4$ $(N_5)^4$ $(N_6)^4$ $(N_6)^4$
- 26. (3) 尿素在工業生產上之最大難題是在於 ①原料之獲得 ②原料氣體之淨化 ③尿素生成液中之 NH₃、CO₂及氨基甲酸銨對裝置材料的腐蝕 ④轉化率太低致產能無法大規模化 。
- 27. (1) 「過磷酸鈣」肥料的成分是 ①Ca(H_2PO_4)2 和 CaSO4 ②CaSO4 和 Ca3(PO_4)2 ③Ca3(PO_4)2 和 Ca(NO_3)2 ④Ca(H_2PO_4)2 和 CaCl2 。
- 28. (3) 習慣上,常以所含之何種成分的百分比來表示肥料中磷與鉀之成分 (P_4O_6) 與 KOH (P_3PO_4) 與 KCl (P_2O_5) 與 K (P_4P) 以 (P_4P) 以
- 29. (4) 經過合成所生成之氨氣產品,大部分是如何處理①用吸收劑加以吸收②通入水中以生成氨水③立刻和酸反應生成酸性的銨鹽④經冷卻液化而成液氨。
- 30. (2) 在合成氨氧中,若要除去 CO 及 CO2,则須該兩種氣體轉化為 ①C2H4 ②CH

- (3C 4HCOONH) ∘
- 31. (3) 需較堅固之永久性建築應使用硬化熱低度型的水泥,而該水泥的製造是需添加何種成分以用來減少 C_3S 與 C_3A 的含量 (SiO_2) ② $(CaCO_3)$ ③ (Fe_2O_3) ④ (Al_2O_3) 。
- 32. (2) 下列各項中,何者不是水泥之組成 ①矽酸三鈣 ②鉻錳酸四鈣 ③矽酸二鈣 ④自由態氧化鎂 。
- 33. (1) 下列各種的水泥成分中,何者不是由黏土質原料所提供 ①CaO ②SiO₂ ③Al $_2$ O₃ ④Fe $_2$ O₃ 。
- 34. (4) 何種原料是琺瑯質的基質 ①助熔劑 ②黏土 ③色料 ④耐火物。
- 35. (2) 以 Al_2O_3 或 Cr_2O_3 為主要成分的耐火物,稱為 ①酸性耐火物 ②中性耐火物 ③鹼性耐火物 ④兩性耐火物。
- 36. (4) 下列各項中,何者不是素燒的目的? ①增加生坯之強度 ②使坯成多孔性以便於施釉 ③除去有機物 ④阻塞氣孔以防止滲透。
- 37. (3) 在陶瓷的材料中添加助熔劑原料,其主要功用是①防止黏性原料之被破壞②增大非黏性原料之功效③降低瓷化之溫度④提高黏土熔化時的溫度。
- 38. (2) 成形之玻璃置於適<mark>當溫度的室內而令其徐徐</mark>冷卻,是為防止應變或除去內應力,此項作業稱之為①整修②退火③冷凝④熱處理。
- 39. (2) 一般家庭用的玻璃製烹飪鍋具或餐具,是屬於何種特殊玻璃的製品 ①96%石英玻璃 ②耐火玻璃瓷 ③玻璃纖維 ④鈉鈣玻璃。
- 40. (1) 何種安全玻璃,當破<mark>裂時其碎片會</mark>四處飛散? ①強化玻璃②夾網玻璃 ③膠 合玻璃 ④膠合夾網玻璃。
- 41. (1) 何種元素含量<mark>之多少,對鐵與</mark>鋼之性質有顯著之影響,故成為鐵合金之分類 基礎? ①碳 ②矽 ③錳 ④硫。
- 42. (4) 黃鐵礦為何不適於直接煉鐵? ①鐵之含量太低 ②雜質太多 ③直接煉製所得 之鐵,會因含碳量太高而無法再製成其他合金鋼 ④含有多量之硫。
- 43. (2) 鋁、鋁合金及精密之鎂合金構件的防蝕處理,大都採用 ①鉻酸酸洗處理 ② 陽極氧化處理 ③金屬噴鍍處理 ④重鉻酸處理。
- 44. (3) 紅色的防銹底漆是以氧化鐵顏料為主成分,另再加用少量的 ①氧化銅 ②硫酸鉛 ③鉻酸鋅 ④碳酸鈣。
- 45. (1) 鋼製構件鍍鎘之功用是在於①增強耐蝕力②增加塗料之附著力③增大抗摩擦性能④增加美觀。
- 46. (2) 化學性安定、耐蝕、不變色且量少致價昂者稱為 ①重金屬 ②貴金屬 ③卑金屬 ④輕金屬 。
- 47. (2) 下列各化合物中,何者無法以乙烯為原料且由單一反應步驟來完成 ①乙醇 ②醋酸乙酯 ③二氯乙烷 ④氯乙烯。
- 48. (4) 關於四乙基鉛的敘述,下列何者錯誤? ①化學式為 $(C_2H_5)_4$ Pb ②是以 CH_3C

- H_2Cl 與 Pb-Na 合金反應而製得 ③是一種抗震爆劑 ④加入汽油中以降低辛烷值 。
- 49. (1) 無鉛汽油是在汽油中加入何物來當做代鉛劑以增加辛烷值 ①甲基第三丁基醚 ②甲醇 ③甲乙酮 ④二乙基醚 。
- 50. (1) 何種工程是將高分子量之重質油,變成低分子量之輕質油的作業? ①裂解工程 ②重組工程 ③聚合工程 ④烷基化工程 。
- 51. (3) 在石油之分餾過程中,下列何物之餾出溫度最低? ①輕油 ②煤油 ③汽油 ④重油 。
- 52. (3) 下列各汽油中,何者之辛烷值最高且抗震爆性最好? ①96 汽油 ②95 汽油 ③98 汽油 ④92 汽油 。
- 53. (4) 重組汽油工廠除了可供應芳香烴之外,下列敘述何<mark>者</mark>錯誤? ①提高辛烷值 ②生產氫氣 ③減低含硫量 ④不必使用觸媒 。
- 54. (4) 將丙烯、氨及氧混合後,於 450℃之下通過<mark>以銀為</mark>主成分之觸媒時,可生成 ①異丙醇 ②丙三醇 ③丙烯醇 ④丙烯^腈。
- 55. (2) 下列何種物質俗稱為安息香酸,可<mark>做為防腐劑</mark>,並且又是酚、對苯二甲酸合成時的原料?①丙二酚②苯甲酸③環己酮④對二甲苯。
- 56. (1) 酚的分子式為 C₆H₅OH, 其水溶性是 ①弱酸性 ②弱鹼性 ③強酸性 ④強鹼性 。
- 57. (2) 賦予塗膜色彩並使塗膜因而具有<mark>遮蔽的</mark>能力的成分為 ①可塑劑 ②顔料 ③乾燥劑 ④硬化劑 。
- 58. (1) 耐綸(Nylon)是屬於何種纖維? ①聚醯胺 ②聚多元酯 ③聚氟乙烯 ④聚乙烯 醇。
- 59. (2) 何種合成纖維具質輕、保暖特性並有類似羊毛之觸感且生產是以短纖為主①達克龍(Dacron) ②奧龍(Orlon) ③特多龍(Tetoron) ④鐵氟龍(Teflon)。
- 60. (2) 何種之合成纖維紡絲法具有紡絲速度快,致大多數纖維之紡絲都採用此法 ①乳化紡絲法 ②熔融紡絲法 ③濕式紡絲法 ④乾式紡絲法。
- 61. (3) 何種之橡膠對化學藥品及老化均有相當抵抗性,但彈性較差,致常用做電線或電纜之包覆材料①苯乙烯-丁二烯橡膠(SBR)②異戊二烯-異丁烯橡膠(IIR)③聚氯丁二烯橡膠(CR)④丙烯腈-丁二烯橡膠(NBR)。
- 62.(4) 何種之合成橡膠其分子構造和性質略與天然橡膠相同,故為唯一類天然橡膠之合成橡膠?①苯乙烯一丁二烯橡膠(SBR)②異戊二烯—異丁烯橡膠(IIR)。 ③丙烯腈—丁二烯橡膠(NBR)④異戊二烯—丁二烯橡膠(IR)。
- 63. (1) 尿素對人體無毒性,可適用稻田、甘蔗等農作物的施肥,深受農民歡迎。尿素是一種 ①氮肥 ②鉀肥 ③磷肥 ④鈣肥。
- 64. (3) 何種的補助材料,其作用是在縮短橡膠硫化時間,降低加硫溫度及提高加硫製品之品質? ①發泡劑 ②老化防止劑 ③加硫促進劑 ④軟化劑。
- 65. (4) 有關玻璃之敘述,下列何者不正確? ①是一種固態溶液 ②是一種過冷液體 ③主要成分為 SiO₂ ④是一種典型的結晶。

- 66. (3) 關於高分子物質特性的敘述,下列何者錯誤 ①高分子物質因其分子巨大,致分子間有強大吸引作用,故無氣態存在而僅有固態與液態兩種 ②高分子物質是由各種不同分子量的分子集合而成,故其分子量常以平均分子量表示 ③分子內之親水基含量較多時,則該高分子物質將具耐水性但耐油性差 ④線狀構造的高分子物質在膨潤後,會逐漸完全溶解而變成膠狀液。
- 67. (1) 聚乙烯之合成法依聚合壓力之不同而有多種方法,何種製法中所得之 PE 塑膠,密度最高且硬度之相對值最大? ①齊格勒法(Ziegler Process) ②標準石油法(Standard Oil Process) ③飛利浦法(Phillips Process) ④ICI 法(Imperial Chemical Industries Process)。
- 68. (3) 有關於 PVC 塑膠的敘述何者錯誤? ①氯乙烯單體的聚合方式是以懸浮聚合為主 ②^{CH2=CHC1}單體通常是由乙炔和氯化氫氣體反應而得 ③平均聚合度約為7,000~10,000 ④製品有硬質與軟質之分,有添加可塑劑者則屬軟質。
- 69. (4) 下列何種樹脂適於成泡沫,故可加入發泡劑而製成發泡製品,且該發泡的製品俗稱為保利龍(Polylon)? ①聚乙烯 ②聚氯乙烯 ③聚丙烯 ④聚苯乙烯。
- 70. (2) 下列各種樹脂用的添加劑中,何者的<mark>功用是在於</mark>確保樹脂於加工或使用期間,不因光或熱的作用而發生劣化現象①可塑劑②安定劑③著色劑④發泡劑。
- 71. (3) 何種的界面活性劑為耐鹽、耐酸及耐鹼之活性劑,故可在中性、鹼性、酸性 及鹽溶液中使用 ①陰離子 ②陽離子 ③非離子 ④兩性離子 。
- 72. (4) 有關於一般家庭用合成清潔劑的敘述,下列何項錯誤? ①內約含 25~40%的十二烷基苯磺酸鈉 ②磷酸鹽類為增強劑,可除去無機性污物 ③矽酸鈉可防止清潔劑及水對洗衣機、金屬及陶瓷器皿的侵蝕 ④軟性清潔劑不容易分解。
- 73. (1) 皂化反應之副產品的學名是①丙三醇②乙二醇③丁二酸④己二胺。
- 74. (2) HLB 值在<mark>多少範圍的界面活</mark>性劑為適當的合成洗劑 ①9~12 ②13~15 ③10 ~13 ④20~24 。
- 75. (3) 在油脂的精製時,何種的處理方法是今日最廣用之物理精製法? ①靜置法 ②過濾法 ③離心分離法 ④鹼精製法。
- 76. (1) 中和 1 公克油脂中所含之游離脂肪酸時,所需的 KOH 毫克數稱為 ①酸價 ②碘價 ③力價 ④皂化價 。
- 77. (4) 下列各項之敘述何者錯誤? ①酸價大的油脂,其新鮮度較差 ②皂化價大者,是為低級脂肪酸之甘油酯所構成的油脂 ③碘價愈高油脂愈不飽和 ④製造肥皂的原料為胺基酸。
- 78. (2) 將油脂熱至 300℃以上時,油脂則起分解而生成甘油的分解物為 ①乙醛 ② 丙烯醛 ③異丙酮 ④乙酸異丁酯 。
- 79. (3) 油脂與空氣接觸而著火時的溫度稱為閃火點(Flash point),通常油脂之閃火 點都約在多少℃以上? ①100 ②200 ③300 ④400。
- 80. (1) 關於油脂黏度的敘述,下列何項錯誤 ①油脂之黏度通常很小 ②黏度與油脂 長鏈的構造有關,不飽和度相同時分子量愈大,則黏度愈高 ③一般不飽和

- 度增大時,則黏度減小 ④油脂若加氫時,則黏度會增加。
- 81. (1) 在白色顏料中,何者因遮蓋力強且成本低,故用量最多? ①二氧化鈦 ②鋅 銀白 ③鹼式硫酸鉛白 ④氧化鋅。
- 82. (4) 依據發色團說,下列各種基中何者不屬於發色基(Chromophore) ①-N=N- (偶氮基) ②-N=0(亞硝基) ③>C=0(羰基) ④-O-H(羥基)。
- 83. (2) 何種染料因製造容易、價格低廉、顏色種類繁多,故生產量幾乎佔全部合成 染料的半數且被應用的範圍也最廣 ①蔥醌染料 ②偶氮染料 ③可溶性甕染料 ④類靛藍染料。
- 84. (2) 影響染料之堅牢性的最主要因素是 ①染料之物理結構 ②染料的化學構造 ③ 染料外之共存物質種類和數量 ④照射光的強度、溫度、濕度。
- 85. (3) 下列各芳香族化合物中,何者不是染料製造時的主要原料 ①萘 ②苯 ③菲 ④ **蒽**。
- 86. (2) 波爾多混液(Bordeaus mixture)的配法是先將生石灰以溫水消發後,再加入何種物質的水溶液並攪拌即得? ①昇汞 ②硫酸銅 ③ 氯化乙基汞 ④亞砷酸鈉。
- 87. (3) 下列各種的殺蟲劑中,何者為天然殺蟲劑 ①巴拉松 ②DDT ③除蟲菊精 ④氫氰酸。
- 88. (4) 有關於 DDT 的敘述,下列何項錯誤 ①是 Dichloro Diphenyl Trichloroethane 的簡稱 ②是由氯苯與三氯乙醛反應而製得 ③有數種異構物但僅 P,P'-DDT 具 殺蟲效果 ④是一種延毒力極弱的殺蟲劑。
- 89. (4) 下列有關蒸餾酒的敘述,何者錯誤 ①是將釀造酒再加蒸餾所得 ②酒精之含量較其他酒類為高且在 40%以上 ③通常可貯存較長的時間 ④市售啤酒屬於蒸餾酒。
- 90. (1) 下列各種酵素中,何者不屬於水解酵素(Hydrolase)? ①酒精酵素(Zymase) ②糖化酵素(Diastase) ③蛋白質分解酵素(Protease) ④脂肪分解酵素(Lipase)
- 91. (1) 使酒精氧化成為乙醛,更氧化為乙酸的酵素是為 ①氧化酵素(Oxidase) ②凝固酵素(Coagulase) ③轉化酵素(Invertase) ④酒精酵素(Zymase)。
- 92. (3) 在製造紙漿程序的漂白工程中,通常是使用下列何物將紙漿漂白? ①臭氧②硫酸鈉 ③次氯酸鈣 ④亞硫酸。
- 93. (4) 有關於機械紙漿的敘述,何項錯誤? ①纖維較短 ②成品紙張曝露於日光或空氣中時,易變成棕黃色 ③適於製造價格低廉之新聞紙 ④製成之紙張具堅 韌性。
- 94. (2) 木材紙漿在製造時,何種的化學紙漿法在蒸解時會產生劇毒的 HCN 氣體, 故很少採用此法來製造紙漿? ①氯化法 ②硝酸法 ③蘇打法 ④硫酸鹽法。
- 95. (3) 在紙漿的調漿作業中,何種的操作是為填充纖維間之孔隙,使紙面平滑並減少紙之透明度而適於印刷? ①水分含量調整 ②加染料 ③加填充料 ④施膠。
- 96. (1) 常用做乳化劑或洗髮精的「壬基酚聚乙二醇醚」(Polyethylene Glycol Alkyl PhenolEther),是屬於何種類型的界面活性劑? ①非離子性 ②陰離子性 ③ 陽離子性 ④兩性離子 。

- 97. (4) 十二烷胺基乙基甘胺酸鈉可做為纖維的柔軟劑及靜電防止劑,它是屬於何種 性質的界面活性劑? ①非離子性 ②陰離子性 ③陽離子性 ④兩性離子。
- 98. (2) 塑膠光纖之透光率較低,不適合長距離的光傳遞,但它具有價格低且操作容易的優點,下列何者是該種光纖的材料 ①壓克力和聚苯乙烯 ②聚丙烯和聚 氯乙烯 ③高密度聚乙烯和聚四氟乙烯 ④環氧樹脂和三聚氰胺甲醛樹脂。
- 99. (1) 葡萄酒是為 ①單醱酵酒 ②複醱酵酒 ③蒸餾酒 ④混合酒。
- 100. (4) 化工廠內單元操作不包括下列那一項目? ①乾燥 ②萃取 ③蒸餾 ④聚合。
- 101. (1) 在工廠設備上儀表 g_c 值為若干 1bm·ft/1b_f·sec? ①32.174 ②9.8 ③1 ④98 0。
- 102. (3) 在工廠設備上溫度儀表攝氏 25 度(℃)相當於華氏多少度(℉) ①33 ②55 ③77 ④99 ℉。
- 103. (4) 下列何項為非化工廠操作? ①蒸餾 ②萃取 ③蒸發 ④加工裁切。
- 104. (4) 下列何者為化工廠操作基本之物理量 ①壓力 ②功 ③速度 ④時間。
- 105. (4) 下列何者非化工單元操作? ①蒸餾 ②氣體吸收 ③萃取 ④硝化。
- 106. (4) 下列何者非化工廠之單元操作? ①蒸發 ②蒸餾 ③過濾 ④中和。
- 107. (3) 水的密度為 1g/cm³,相當於多少 1b/ft³?(已知 1lb=0.454kg, 1ft=0.305m) ①1 ②1000 ③62.5 ④0.016。
- 108. (1) 在工廠設備上儀表壓力之 SI 單位為: ①Pa ②psi ③atm ④mmHg 。
- 109. (2) 化工廠常將製造程式中所涉及物理操作分類成單元,稱為①單元程式②單元操作③物理單元④化學單元。
- 110. (1) 製鹽工業與製糖工業的共同操作是 ①蒸發 ②蒸餾 ③萃取 ④吸收。
- 111. (4) 煉油工業與酒精工業之共同操作是 ①萃取 ②吸收 ③蒸發 ④蒸餾。
- 112. (2) 水中所含有機物被好氧性微生物氧化分解時,所消耗的氧量稱為 ①溶氧量②生化需氧量③化學需氧量④總有機碳。
- 113. (2) 水中含何者物質稱為永久硬水 ①氧化鐵物 ②硫酸鎂鹽 ③氯化鋁物 ④碳酸氫鹽。
- 114. (4) 淨化水的離子交換法中,若陰離子交換樹脂失效時,可使用何者使其再生①H₂O ②HCl ③KCl ④NaOH。
- 115. (4) 何種金屬的離子有毒且危害人體 ①Ba ②Na ③Ca ④Hg 。
- 116. (2) 使用沉澱法進行水淨化時,常使用何者吸附水中懸浮微粒而使其沈澱下來①鈉鹽②鋁鹽③鈣鹽④鉀鹽。
- 117. (2) 以相對而言,常溫下何者易溶於 CCl, ①食鹽 ②沙拉油 ③米酒 ④葡萄糖。
- 118. (1) 何者是天然氣主要成分 ①甲烷 ②丙烷 ③乙烯 ④乙炔。
- 119. (2) 用何種芳香族化合物最易進行硝化反應 ①苯 ②酚 ③苯甲酸 ④硝基苯。
- 120. (1) 石油分餾使不同成分分離,是利用各成分之何種性質差異 ①沸點 ②溶點 ③溶解度 ④濃度。

- 121. (3) 變性酒精不能飲用,因加入何物? ①甲酸 ②甲酸甲酯 ③甲醇 ④甲醛。
- 122. (1) 動物排泄物利用醱酵得到沼氣,其主要成分為①甲烷②甲酸③甲醇④甲醚。
- 123. (2) 利用動物排泄物醱酵得到沼氣來發電,屬何種能源應用 ①核能 ②生質能 ③ 太陽能 ④石化能源 。
- 124. (1) 鐘乳石主要成分為 ①CaCO, ②MgCO, ③CaSO, ④MgSO, 。
- 125. (4) 何者為最常用的白色顏料 ①CuO ②SiO, ③CaO ④TiO,。
- 126. (4) 食用性汽水飲料,常加入何物 ①SO₃ ②NO₂ ③SO₂ ④CO₂。
- 127. (2) 水玻璃製成極小的顆粒,主要成分為①硫酸鈉②矽酸鈉③碳化矽④硼酸。
- 128. (3) 鉛蓄電池常用於汽車中,以何種溶液當電解液 ①硝酸 ②鹽酸 ③硫酸 ④磷酸
- 129. (2) 工廠產生何種物質,不屬於 "空氣汙染指標(PSI)" 指標物? ①CO ②CO₂ ③ NO₂ ④SO₂ 。

12300 化工 丙級 工作項目 04: 質能均衡

- 在下列各項中,何者沒有意義? ①(3L · atm)+(24cal) ②(4hp)+(30W) ③(77 8ft · lb_f)+(746w) ④(2atm))+(100N/m²),其中 M 代表質量,L 代表長度,θ 代表時間。
- 2. (1) 質量為 100 kg 的水以 10 m/s 之速度流動時,其動能為 ①5000J ②10000J ③2500J ④1000J。
- 3. (3) 190 mm-Hg 的壓力約相當於多少 m-H₂O? ①10 ②5 ③2.5 ④50 。
- 4. (2) 某鋼瓶之壓力讀數為 50psig,若當時氣壓計的讀數為 14.7lb_f/in²,則鋼瓶之壓力為多少 psia? ①35.3 ②64.7 ③81.4 ④94.7。
- 5. (3) 有一含水量為 70wt%(重量)的濕紙漿 1kg, 經乾燥處理後除去原有水分的 60%, 試求該濕紙漿失去之水重多少? ①0.21kg ②0.28kg ③0.42kg ④0.18kg。
- 6. (3) 某生產程序中每小時需使用 60wt%的硫酸 1000kg, 若 60wt%的硫酸是用 80wt%的濃硫酸及 30wt%的稀硫酸混合而形成,應如何配製才能得到所需要的硫酸? ①濃硫酸 300kg/hr ②稀硫酸 800kg/hr ③濃硫酸 600kg/hr ④稀硫酸 300kg/hr。
- 7. (4) 今有一連續操作式精餾塔,在大氣壓下此塔每小時需分離 3000kg 之苯與甲苯的混合物,若進料中苯之質量分率為 0.4,塔頂產物中苯之質量分率為 0.80,塔底產物中甲苯之質量分率為 0.80,則塔底產物每小時為多少 kg? ①5 00 ②1000 ③1500 ④2000。
- 8. (1) 有一纖維含水量為 80wt%,當除去 100kg 的水分後含水量降為 60wt%,則原

- 含水纖維的重量為多少 kg? ①200kg ②300kg ③400kg ④500kg。
- 9. (1) 欲將 1000kg 的 NaOH 溶液,由 5%的重量濃度濃縮至 40%,則須除去多少水分? ①875kg ②600kg ③375kg ④250kg。
- 10. (2) 下列敘述,何者錯誤? ①產率(yield)是以輸入的反應物為基準②轉化率 (selectivity)的定義為生成物的產出量與反應物輸入量的比③反應中完全 被用盡的反應物稱為限量劑量④選擇性是以實際作用掉的反應物為準。
- 11. (1) 燃燒 100g 的甲烷(M=16g/mol), 在 STP 之下需要多少空氣? ①1.4m³ ②1.0 m³ ③2.2m³ ④3.5m³。
- 13. (1) 一家庭在冬季時用去 1.4m³ 天然氣,假如天然氣中含甲烷(M=16g/mol)80% 與 20%非燃性氣體(體積百分率),則燃燒時需多少 m³ 的空氣(設空氣中含氧的體積百分率為 20%)? ①11m³ ②25m³ ③50m³ ④67m³。
- 14. (4) 取 10kg 的甲烷(M=16g/mol)與 300kg 的空氣(設 O₂之重量百分率為 20)燃 燒,產生 13.2kg 的 CO₂與 5.6kg 的 CO,則空氣的過量百分率為 ①80% ②7 0% ③60% ④50% 。
- 15. (3) 在壓力 0.6MPa 下,體積 0.4m³ 之容器中,含液態水及其平衡水蒸氣共 2kg (若在此狀況下,飽和液體與飽和蒸氣比容分別為 0.001101m³/kg 及 0.3157 m³/kg),則液態水的質量為多少 kg? ①0.3678 ②0.6332 ③0.7356 ④1.266 4。
- 16. (2) 在 1atm、26.7℃之空氣中,水蒸氣的分壓為 0.0272atm,水之飽和蒸氣壓為 0.0345atm,則該空氣之濕度約為多少(kg 水蒸氣/kg 乾空氣)? ①0.0170 ②0.0174 ③0.0178 ④0.0182。
- 17. (4) 下列有關於焓-濃度圖(enthalpy-concentration diagram)的敘述何者不正確? ①通常以二成分溶液之單位質量焓值或單位莫耳焓值為縱座標 ②一般都以某一成分之濃度(莫耳分率或質量分率)為橫座標 ③可以知道不同濃度下的焓值 ④元素的焓值可以由圖得到。
- 18. (1) 在濕度表(humidity chart)內的濕比容直線之右下方另有一直線,它是代表 ①乾燥空氣之比容與溫度的關係 ②入口空氣溫度與濕度的關係 ③濕比熱和 濕度的關係 ④飽和比容和溫度的關係。
- 19. (3) 若知未飽和空氣之乾球溫度(dry-bulb temperature)及百分濕度(relative humi dity),當由已知條件的交點處水平向左交於飽和濕度線,可於下方的橫軸讀出①乾球溫度②濕球溫度③露點④絕熱飽和溫度。
- 20. (2) 下列何種方法不適用於估算真實氣體? ①凡得瓦爾方程式 ②理想氣體方程式 ③立方狀態方程式 ④壓縮係數法。

- 21. (4) 水蒸氣表(steam table)的參考狀態是以下列水之何種狀態為基準 ①沸點 ② 水點 ③臨界點 ④三相點 。
- 22. (1) 下列何者不是壓力的單位? ①kg/cm³ ②Pa ③psi ④mmHg。
- 23. (2) 所謂穩態操作,是製程中所有變數皆不會隨著何者而改變? ①質量②時間 ③體積④濃度。
- 24. (2) $CH_4+2O_2 \rightarrow CO_2+2H_2O$,其中是以 32g 的甲烷與 32g 的氧作用。請問反應中限制試劑為何者?(原子量: H=1,C=12,O=16) ① CH_4 ② O_2 ③ CO_2 ④ H_2O 。
- 25. (2) 以焓-濃度圖決定一混合物的比焓值時,由已知濃度對應於下列何項即可求 得 ①壓力 ②溫度 ③體積 ④莫耳數 。
- 26. (4) 氣化熱雖為溫度的函數,但一經確定壓力則可確定其沸點,如此氣化熱便可成為 ① 體積的函數 ② 濃度的函數 ③ 物量的函數 ④ 固定值。
- 27. (2) 焓-濃度圖中,飽和蒸氣線以上的區域,稱之為①次冷液體區②過熱蒸氣區③過冷區④臨界區。
- 28. (2) 高熱值(HHV)與低熱值(LHV)之差別為下列那一項? ①空氣的燃燒熱 ②水的蒸發熱 ③物質的溶解熱 ④燃燒物之量。
- 30. (3) 一蒸餾塔用來分離含苯 50%的苯與甲苯混合液 100kg, 若塔頂蒸餾出來的溶液含苯 90%, 塔底蒸餾出來的溶液含甲苯 90%, 則塔底溶液的質量為多少 kg? ①25 ②60 ③50 ④40。
- 31. (3) 下列何者不是 SI 制的基本單位? ①公斤 ②公尺 ③牛頓 ④秒。
- 32. (2) 一個糖水的 200kg 溶解槽,上方有兩支管子分別流入 2.0kg/min 的糖及 20kg/min 的水,流動一段時間後,200kg 糖水槽維持穩定水位,則糖水槽下方流出糖水濃度為多少%? ①10% ②9.1% ③6% ④3%。
- 33. (1) 化工廠操作之蒸餾塔用來提高酒的濃度,未蒸餾前酒中含酒精 10%,流率 2 kg/s,蒸餾後塔頂為 40%酒精,流率 0.4kg/s,問塔底的酒精溶液離開時濃度為多少% ①2.5% ②5% ③6.5% ④8%。
- 34. (2) 某液體黏度 6 g/cm·sec, 換算成多少 kg/m·sec? ①0.06 ②0.6 ③60 ④60 0。
- 35. (3) 若質量均衡可以右式表示:質量輸入-質量輸出=質量累積,則在恆穩狀態下何者為零?①質量輸出②質量輸入③質量累積④質量輸入與質量輸出。
- 36. (4) 質量不滅定律不適用於 ①酸鹼中和的反應 ②氧化還原反應 ③一般的有機化學反應 ④核反應。
- 37. (2) 100 公斤水果中原含水分 9.2%,經壓榨後殘餘物中含水分 4.2%,問榨出之水量為多少公斤 ①9.4 ②5.2 ③4.0 ④2.0。
- 38. (2) 下列製程中 A+B→C,已知反應物 A 之轉化率為 40%,若欲得 60 mol/hr 之 產物 C,請問需輸入若干 mol/hr 之反應物 A? ①100 mol/hr ②150 mol/hr

12300 化工 丙級 工作項目 05: 單元操作

- 1. (2) 在基本因次中,以 L 表長度,M 表質量, θ 表時間,則黏度的因次是 ①ML θ^{-1} ②ML $^{-1}\theta^{-1}$ ③LM $^{-1}\theta^{-1}$ ④ θ L $^{-1}$ M $^{-1}$ 。
- 2. (3) 不可壓縮之牛頓流體在圓管中層流時之平均速度,是等於最大速度之 ①1/8②1/4 ③1/2 ④2/3。
- 3. (4) 不可壓縮的流體在圓管內流動時,流速之最大處是位在 ①管壁處 ②離管中央之 1/2 處 ③離管中央之 1/3 處 ④管中央處。
- 4. (2) 密度為 ρ 黏度為 μ 的流體,流經內徑為D的圓管,其流速為u,則雷諾數(R eynolds number)為 ① $\frac{D\mu\rho}{u}$ ② $\frac{D\mu\rho}{\mu}$ ③ $\frac{D\nu}{\rho\mu}$ ④ $\frac{D\nu}{\rho\nu}$ 。
- 5. (3) 一般自來水公司之水錶所測定之流量為 ①平均速度 ②最大速度 ③體積流率 ④質量流率。
- 6. (1) 流體在圓管中呈層流流動,則雷諾數(Reynolds number, Re)的範圍為 ①Re <2100 ②2100 < Re < 4000 ③4000 < Re < 10000 ④Re > 10000 。
- 7. (2) 若流體在圓管中呈層流流動,<mark>則摩擦係數</mark>(f)與雷諾數(Re)之關係為① $f = \frac{8}{Re}$ ② $f = \frac{16}{Re}$ ③ $f = \frac{24}{Re}$ ④ $f = \frac{32}{Re}$ 。
- 8. (4) 下列流量計中,何者可以<mark>測定管道中斷</mark>面各點之速度 ①浮子流量計 ②文氏 流量計 ③孔口板流量計 ④皮托管。
- 9. (2) 一般化工廠中使用<mark>最廣之圓管是為</mark> ①不銹鋼管 ②鋼管 ③鑄鐵管 ④銅管 。
- 10. (3) 流體在流經下列何種閥時,因流動方向改變較大,致流體的摩擦損耗通常很大? ①單向閥 ②旋塞 ③球閥 ④閘閥。
- 11. (3) 最適合用於食品工業的管子是 ①鉛管 ②銅管 ③不銹鋼管 ④鋁管 。
- 12. (2) 在流體輸送中,為防止流體回流需要安裝①安全閥②單向閥③閘閥④球閥。
- 13. (3) 用於封閉管端之管件為 ①管套節 ②肘管 ③管帽 ④ T 形管。
- 14. (4) 依據柏努利方程式(Bernoulli equation)的流體系統,下列敘述何者錯誤 ①流體不可壓縮性 ②流體無黏性 ③流體過程無摩擦損失 ④流體對外界作功。
- 15. (2) 當 20℃的水在圓管內流動且雷諾數等於 1000 時,則水與管壁之摩擦係數是 為多少? ①0.001 ②0.016 ③0.05 ④0.128。
- 16. (1) 用來改變管線流體方向的管件是 ①肘管 ②管帽 ③管套節 ④異徑接頭。
- 17. (4) 可用來精確控制流體流量大小的管件為 ①單向閥 ②安全閥 ③閘閥 ④球閥。
- 18. (3) 當高壓瓶內的高壓氣體在被放出時,通常都需要經過何種閥 ①安全閥 ②止 回閥 ③減壓閥 ④蝴蝶閥。
- 19. (2) 往復泵之總效率為 ①容積效率×水缸效率 ②容積效率×壓力效率 ③容積效率÷水缸效率 ④水缸效率×壓力效率。

- 20. (3) 泵出之流體的流量均匀、壓力平穩且效率又高的泵浦是為 ①往復泵浦 ②旋轉式泵浦 ③離心式泵浦 ④膜片式泵浦。
- 21. (1) 何種型式的壓縮機,其出口壓力最高且每段的壓縮比亦可達到最高 ①往復式 ②離心式 ③旋轉式 ④鼓風式。
- 22. (4) 往復式泵浦之泵出量會呈波浪狀,因此都在其出口管線上裝設何種裝置以降 低脈動現象? ①壓力控制器 ②流量控制器 ③放洩閥 ④空氣室。
- 23. (2) 常置於卡車上用以運輸酸或鹼溶液的特殊泵裝置為①真空泵②酸蛋③壓縮機④離心泵。
- 24. (4) 欲輸送氣體並使其壓力由原來的 1 大氣壓增高至 10 大氣壓時,應該使用 ① 風扇 ②抽風機 ③鼓風機 ④壓縮機。
- 25. (3) 在化工廠用以輸送高壓或含毒性流體的管線,為顧及強度與防漏需要,常用何種接合方式①螺旋接合②凸緣接合③銲接接合④插套接合。
- 26. (1) 會發生氣縛現象(Air binding)的泵浦是 ①離心泵浦 ②旋轉泵浦 ③往復泵浦 ④酸蛋。
- 27. (2) 何種真空泵浦因可採用耐腐蝕性的金屬來製造,故可用於酸、鹼氣體的抽真空 ①離心式 ②噴射式 ③擴散式 ④旋轉式。
- 28. (1) 何種的旋轉泵在泵送流體時,可以產生最高的壓力? ①螺旋泵 ②滑葉泵 ③ 齒輪泵 ④凸輪泵。
- 29. (4) 下列各泵浦中,何者尚兼具計量功能?①氣升器②真空泵③離心泵④齒輪泵。
- 30. (3) 下列何種泵無滲漏之疑慮? ①柱塞泵 ②盤塞泵 ③隔膜泵 ④滑葉泵 。
- 31. (1) 物質熱傳導度大小的次序為 ①金屬>非金屬>氣體 ②氣體>液體>金屬 ③ 液體>金屬>氣體 ④液體>氣體>金屬。
- 32. (2) 流體因熱脹冷縮現象所產生的傳熱現象稱為 ①強制對流 ②自然對流 ③傳導 ④輻射。
- 33. (3) 用熱電偶來測量燃燒爐中流體的溫度時會有誤差,該誤差主要係因何者引起? ①熱傳導 ②熱對流 ③熱輻射 ④流體之流動。
- 34. (4) 輻射之最大波長與絕對溫度之乘積為常數的關係式稱為 ①牛頓定律(Newto n's law) ②傅立葉定律(Fourier's law) ③克希荷夫定律(Kichhoff's law) ④懷 恩位移定律(Wien's displacement law)。
- 35. (3) 下列各項之敘述何者錯誤? ①任何物體只要溫度高於絕對零度時就會有輻射現象 ②黑體和灰體之放射度與其吸收度均相等,且與外界的溫度無關 ③ 有傳導和對流存在時,輻射就不會發生 ④輻射作用中反射率、吸收率與穿透率三者之和等於 1。
- 36. (2) 熱量傳送推動力是為 ①電位差 ②溫度差 ③濃度差 ④壓力差。
- 37. (1) 沸騰時若液體主體的溫度低於飽和溫度,此時之沸騰現象稱為 ①過冷沸騰 ②核泡沸騰 ③表面沸騰 ④薄膜沸騰。
- 38. (3) 流體在器壁的薄膜厚度是與下列何項成反比? ①流體種類 ②流體黏度 ③流體流速 ④器壁之厚度。

- 39. (2) 計算套管熱交換器之熱交換速率時,所採用之冷、熱流體之溫度差時,要採用 ①算術平均溫度差 ②對數平均溫度差 ③幾何平均溫度差 ④出口端溫度 差。
- 40. (1) 對於雙套管熱交換器冷、熱流體的流動方式,何者的熱傳效率較高①逆流式②順流式③兩者相同④不一定。
- 41. (2) 食品工業常用來高溫瞬間消毒之熱交換器為 ①管殼式 ②板式 ③套管式 ④ 蝸旋式 。
- 42. (1) 不需介質即可進行熱傳送的方式為 ①輻射 ②自然對流 ③強制對流 ④傳導。
- 43. (4) 在冷凍系統中之熱量傳送,主要是利用冷媒之 ①顯熱 ②昇華熱 ③解離熱 ④汽化熱。
- 44. (3) 在圓管之對流熱傳中,設 h 為對流熱傳係數, D 為管徑, K 為流體之熱傳導度,則納塞數(Nusselt number, Nu)為 ① $\frac{KD}{h}$ ② $\frac{KD}{h}$ ③ $\frac{hD}{k}$ ④ $\frac{hK}{D}$ 。
- 45. (1) 在常溫常壓下,空氣之普蘭特數(Prandtl number, Pr)約為 ①0.7 ②10 ③70 ④100。
- 46. (1) 管殼式熱交換器裝設折流板的目的是在於 ①增加流速 ②過濾固體微粒 ③增加熱輸送面積 ④減低阻力 以提高熱量傳送的效率。
- 47. (4) 具有相變化之熱量傳送現象為 ①傳導 ②對流 ③輻射 ④沸騰。
- 48. (2) 當傳熱面積較小時,宜採用何種<mark>熱交換器</mark>才合乎經濟效益? ①管殼式 ②雙套管式 ③螺旋板式 ④鰭片狀式 。
- 49. (1) 有關 2-4 管殼式熱交換器中的流體流動之敘述,下列何項正確 ①有二個殼程和四個管程 ②有四個殼程和二個管程 ③殼內橫流四趟和管內橫流二趟 ④殼內橫流二趟和管內橫流一趟。
- 50.(2) 在管殼式熱交換器進行流體之加熱或冷卻時,其中所包含的熱傳方式為① 傳導+輻射②傳導+對流③對流+輻射④傳導+對流+輻射。
- 51. (3) 一般物質的質量擴散係數是 ①氣體=液體=固體 ②氣體<液體<固體 ③氣體>液體>固體 ④液體>氣體>固體 。
- 52. (1) 香水在靜止的空氣中擴散,是①分子擴散②對流擴散③渦流擴散④熱擴散。
- 53.(2) 在混合物中之某一成分由於濃度梯度因素所引起的擴散,稱為①壓力擴散②普通擴散③熱擴散④強制擴散。
- 54. (2) 下列何者不是利用質量傳送的原理來分離物質的操作 ①吸收 ②過濾 ③萃取 ④乾燥。
- 55. (4) 下列何者為描述質量傳送的定律 ①牛頓定律 ②傅立葉定律(Fourier's law) ③克希荷夫定律(Kirchhoff's law) ④斐克定律(Fick's law)。
- 56. (3) 分子擴散之推動力是 ①溫度差 ②電位差 ③濃度差 ④壓力差。
- 57. (1) 下列何者是氣-液接觸的質量傳送①吸收②萃取③結晶④過濾。
- 58. (3) 下列何者是液-液接觸的質量傳送 ①吸收 ②結晶 ③萃取 ④乾燥。
- 59. (4) 下列何者是液-固接觸的質量傳送? ①吸收 ②蒸餾 ③氣提 ④結晶。

- 60. (1) 在基本因次中,以 L 表長度、M 表質量、 θ 表時間,則擴散係數 D_{AB} 的因次是 ① L² θ ⁻¹ ② L θ ⁻¹ ③ M L θ ⁻¹ ④ M θ ⁻¹ 。
- 61. (3) 最古老、最簡單的過濾機是 ①壓濾機 ②真空濾機 ③重力濾機 ④離心濾機。
- 62. (2) 最常見且廣用的壓濾機是 ①管濾機 ②板框壓濾機 ③垂直式葉濾機 ④水平式葉濾機。
- 63. (4) 奧立佛(Oliver)濾機是屬於 ①重力濾機 ②壓濾機 ③離心濾機 ④真空濾機。
- 64. (1) 在恆壓過濾時,濾液的流率會隨時間而①遞減②遞增③維持不變④先增後減。
- 65. (1) 質量傳送主要的驅動力為 ①濃度差 ②溫度差 ③壓力差 ④速度差。
- 66. (2) 在恆速過濾時,操作壓力會隨時間而 ①遞減 ②遞增 ③維持不變 ④先增後減。
- 67. (1) 輪機式攪和器是高速旋轉的攪拌裝置,為了避免槽內發生漩渦,通常都裝設 ①擋板②套管③螺旋帶④柵門。
- 68. (4) 下列的各種措施中,何者無法改善<mark>攪拌槽內的漩</mark>渦迴轉現象 ①旋轉軸側伸 ②旋轉軸偏心 ③加裝擋板 ④增<mark>高轉速</mark>。
- 69. (1) 下列的各種物料之混合作業,何者是在操作過程中最感困難的? ①高黏稠性 ②低黏稠性 ③極低黏度 ④微小粒狀 。
- 70. (3) 固體與固體的混合稱為 ①攪拌 ②捏合 ③摻合 ④乳化。
- 71. (3) 高速螺槳攪拌器適合於下列何種液體的攪拌之用? ①沙拉油 ②泥漿 ③水 ④油漆。
- 72. (3) 下列物料的混合作業中,何者在操作時最為困難? ①水泥 ②醫療藥品 ③橡 膠 ④飼料 。
- 73. (2) 將溶液加熱濃縮之操作為①蒸餾②蒸發③乾燥④結晶。
- 74. (4) 在蒸發器<mark>之附件中,其功能</mark>為排除加熱蒸氣之冷凝水的是 ①冷凝器 ②霧沫 分離器 ③晶體濾除器 ④袪水器 。
- 75. (1) 在蒸發裝置的附件中,其乾式冷凝器的大氣腳長度至少需要多少公尺 ①10 ②6 ③4 ④2。
- 76. (2) 溫度敏感性食品宜採用何種方式蒸發 ①常壓 ②真空 ③高壓 ④延長加熱時間。
- 77. (4) 列管蒸發器中,何種型式的總熱傳送係數最大? ①横管式蒸發器 ②立式短管蒸發器 ③長管式蒸發器 ④強制循環式蒸發器 。
- 78. (2) 多效蒸發操作的主要利益是 ①節省泵的動力 ②節省加熱蒸氣用量 ③節省設備費用 ④提高蒸發量。
- 79. (3) 多效蒸發器的各種進料方法中,何種進料法是罐與罐間之進料不用泵浦,而 是利用壓差來輸送且是用閥來控制進料的流量? ①平行進料法 ②逆流進料 法 ③順流進料法 ④混合進料法。
- 80. (3) 為提高酒精的濃度,可利用何種操作方法來達成 ①萃取 ②蒸發 ③蒸餾 ④吸收。

- 81. (2) 蒸餾塔之塔頂溫度要比塔底溫度 ①高 ②低 ③一樣 ④有時高有時低須視進料而定。
- 82. (1) 高沸點的重質油料在施行蒸餾作業時,需在 ①真空 ②加壓 ③常壓 ④高壓下來操作,以免加熱溫度過高而使油料裂解。
- 83. (2) 在蒸餾塔操作中,若增加頂部回流量,則 ①頂部產品增加而底部產品減少 ②頂部產品減少而底部產品增加 ③塔頂冷凝器之負荷增高 ④塔底重沸器之 負荷減低。
- 84. (4) 下列何種情況,能使精餾塔之餾出液的濃度增高? ①提高進料的濃度 ②增高塔內壓力 ③升高塔內溫度 ④增加理想板數。
- 85. (3) 液體混合物是否能以蒸餾方法來分離,是依何種因素來判斷 ①操作壓力 ② 操作溫度 ③相對揮發度 ④液體的黏度。
- 86. (2) 精餾與簡單蒸餾兩者間最大的差異是在於 ①精餾可連續操作 ②精餾具有回流 ③精餾可得到純成分 ④精餾需重沸器及全冷凝器。
- 87. (1) 若"f"定義為引進 1 mole 進料至蒸餾塔中時,將有 f mole 蒸氣進入精餾段。 現在一進料如為過冷液體,則f為①f<0②f=0③0<f<1④f=1。
- 88. (4) 在蒸餾操作時,若增加回流比<mark>則可 ①減少能源</mark>用量 ②縮短蒸餾時間 ③增加 產量 ④提高分離效果。
- 89. (2) 蒸餾的原理主要是根據下列何種特性之不同 ①分子量 ②沸點 ③黏度 ④溶解度 。
- 90. (4) 蒸餾塔的理想板數=作圖板數-1,式中的1是指①冷凝器②進料板③回流分配器④重沸器。
- 91. (1) 將氣相中之物料轉移入液相之操作稱為 ①吸收 ②氣提 ③吸附 ④冷凝。
- 92. (4) 要除去空氣中的污染物如 NH_3 或 SO_2 ,最好採用何種方法 ①蒸發 ②蒸餾 ③萃取 ④吸收。
- 93. (3) 氣體吸收塔中良好的填充料,應具備何種性質 ①空隙率小 ②易與吸收氣體 起化學變化 ③比表面積大 ④比重大。
- 94. (3) 利用填充塔進行氣體吸收操作時,氣體流速最適當的範圍約為泛溢速度之 ①20-30% ②30-50% ③50-75% ④75-90%。
- 95. (1) 在吸收操作中,良好之吸收劑應為①溶解性高②揮發性高③腐蝕性高④黏度高。
- 96. (2) 相對揮發度接近 1 的混合物或共沸混合物,欲將其分離,可選擇下列何種方法 ①吸收 ②萃取 ③蒸發 ④蒸餾。
- 97. (3) 選擇萃取溶劑的要素,下列何者為誤? ①與原混合液有較大的密度差 ②對溶質的溶解度要高 ③有較高的黏度 ④具良好的化學安定性。
- 98. (1) 溶提或稱固體萃取,下列何種作業屬之 ①從花生中提出花生油 ②從石油中提出汽油 ③從燃煤廢氣中提出 SO。④從懸浮液中除去固體粒子。
- 99. (3) 液-液萃取所得之萃取液,至少含有幾種成分①一種②二種③三種④四種

- 100. (2) 萃取操作的原理是①沸點不同②溶解度不同③吸附力不同④黏度不同。
- 101. (3) 利用乾球溫度計和濕球溫度計,查表可求得空氣的 ①密度 ②黏度 ③濕度 ④沸點。
- 102. (4) 减濕操作中,一般所採用的方法是①吸收法②吸附法③壓縮法④冷卻法。
- 103. (1) 25℃, 1atm 下某空氣之水蒸氣分壓為 14mm-Hg, 若在 25℃時的飽和水蒸氣 壓為 21mm-Hg, 則該空氣的相對濕度是為多少% ①67% ②54% ③41% ④34%。
- 104. (2) 將空氣冷卻至有蒸氣凝結的溫度稱為 ①沸點 ②露點 ③濕球溫度 ④乾球溫度。
- 105. (1) 濕度表中,濕度百分率 100%曲線之上方的區域,是為 ①飽和空氣 ②不飽和空氣 ③乾燥空氣 ④飽和空氣和乾燥空氣的混合氣體。
- 106. (3) 在熱風乾燥實驗中,恆速期乾燥時,物料表面的溫度等於①露點②沸點③濕球溫度④乾球溫度。
- 107. (4) 欲將牛奶乾燥製成奶粉,以何種乾燥器<mark>較適當?</mark> ①盤式乾燥器 ②旋轉乾燥器 ③流體化乾燥器 ④噴淋乾燥器 。
- 108. (1) 乾燥操作在恆速期進入減速期時,物料所具有的水分,稱為①臨界水含量②總水含量③平衡水含量④自由水含量。
- 109. (2) 物體乾燥時,何種水分被蒸發出去?①結晶水分②自由水分③平衡水分④臨界水分。
- 110. (2) 在水泥工廠可連續操作之乾燥機器為①隧式乾燥機②迴轉式乾燥機③螺旋運送乾燥機④噴淋乾燥機。
- 111. (4) 在溶液中加入足以降低溶質溶解度的第三物質,以使溶液變成過飽和因而析出晶體的結晶方法是①冷卻法②溶劑蒸發法③絕熱蒸發法④鹽析法。
- 112. (1) 當溶質之溶解度隨溫度變化很大時,以何種結晶法為佳 ①冷卻法 ②溶劑蒸發法 ③絕熱蒸發法 ④鹽析法。
- 113. (3) 依據邁耶理論(Mier theory), 在過溶解度曲線以上的區域是屬於 ①安定區 ②準安定區 ③不安定區 ④混合區。
- 114. (2) 晶癖(Crystal habit)係由晶體各面生長速度改變所致,以下之何種因素對它的影響最大? ①pH 值 ②不純物 ③溫度 ④攪拌速度。
- 115. (1) 同一種物質在結晶操作的產品其 ①相對之夾角相同 ②面的大小相等 ③顆粒的粗細相同 ④各邊長相等。
- 116. (1) 一般笨重固體原料之輸送,大都使用①堆高機②氣流運送機③振動運送機 ④螺旋運送機。
- 117. (3) 氣流運送機,因所使用流體是為氣體,故在卸料處會配備何種裝置以便於自 氣流中分離出固體? ①盤式離心機 ②吸收塔 ③旋風分離器 ④道爾稠化器。
- 118. (4) 垂直輸送物料時,最常用的輸送裝置是為①帶式運送機②螺旋運送機③振動運送機④斗式升降機。
- 119. (4) 美國之泰勒(Tyler)標準篩,係以多少網目為基準? ①50 ②100 ③150 ④200

- 120. (2) 廣泛使用於礦物分離之選礦作業的是 ①篩選 ②浮選 ③類析 ④磁分。
- 121. (1) 下列關於旋風分離器的敘述,何者錯誤? ①空氣中的灰塵可利用旋風分離器 ②旋風分離器是利用離心力來驅動,所以不須加設離心機 ③集塵效果優於袋濾機 ④含塵氣體需以切線方向送入旋風分離機內。
- 122. (2) 反應器採 ①固定床型 ②流動床型 ③移動床型 ④旋轉圓盤型 ,可經常保持觸媒的高度活性。
- 123. (4) 下列何種反應器適用於觸媒需常再生之反應? ①固定層型反應器 ②移動層型反應器 ③管型反應器 ④流動層型反應器。
- 124. (3) 反應器之附件中的夾套(Jacket),是屬於①安全裝置②攪拌裝置③熱交換裝置④催化裝置。
- 125. (1) 下列各項中,何者不是在選擇反應器的使用材料時所需考慮的因素? ①材料之輕重 ②材料之價格 ③材料之耐蝕能力 ④材料對溫度、壓力之抵抗性。
- 126. (3) 下列何種物質是屬於不可壓縮流體 ①空氣 ②蒸氣 ③水 ④氮氣 。
- 127. (2) 液體的黏度隨溫度的增加而 ①增加 ②減少 ③不變 ④不一定。
- 128. (3) 水從 100m 高的水塔,流經 10cm 內徑的圓管,若不計管壁的摩擦損失,則水自塔底排出的速度為 ①440m/s ②144m/s ③44m/s ④14m/s。
- 129. (1) 若水在水平擴管中流動,當管的<mark>截面積變</mark>大時,則水的①流速變小②流速變大③流速不變④水壓不變。
- 130. (4) 在 SI 制中,動黏度(kinematic viscosity)的單位是 ①泊(poise) ②史托克(stoke) ③m/s ④m/s。
- 131. (1) 在標準狀態下,下列何者較接近牛頓流體? ①水 ②油漆 ③牙膏 ④紙漿。
- 132. (2) 在鋼管中,若公稱管徑相同,則管徑愈大者,表示鋼管的①承受壓力愈小 ②承受壓力愈大③內徑愈大④外徑愈大。
- 133. (3) 管徑在 3 吋以下的鋼管,一般採用何種接合法 ①銲接接合 ②法蘭接合 ③螺旋接合 ④插套接合。
- 134. (2) 在流體的輸送計算中,可從莫第圖(Moody diagram)中查到的資料是①放洩 係數②摩擦係數③流體壓力④相當長度。
- 135. (1) 何種泵可輸送略含固體粒子的流體? ①離心泵 ②往復泵 ③齒輪泵 ④真空泵。
- 136. (4) 下列何種流量計是屬於面積式流量計? ①皮托管 ②文氏計 ③孔口流量計 ④浮子流量計。
- 137. (4) 在自然對流熱傳計算中,流體的傳熱量和下列何種無因次群無關? ①納塞數 Nu ②普蘭特數 Pr ③葛雷茲數 Gr ④雷諾數 Re 。
- 138. (2) 在輻射熱傳送中,吸收係數 $\alpha=1$ 的物體稱為 ①透明體 ②黑體 ③灰體 ④暗 體 。
- 139. (3) 在下列熱傳送的問題中,何者有發生相變化的現象? ①自然對流 ②強制對流 ③沸騰 ④輻射 。

- 140. (1) 黑體的總輻射能與絕對溫度的四次方成正比,是①史蒂芬-波茲曼定律②克 希荷夫定律③黑斯定律④懷恩位移定律。
- 141. (4) 黑體的溫度由 400K 上升至 800K 時,其輻射強度增為幾倍? ①2 倍 ②4 倍 ③8 倍 ④16 倍。
- 142. (1) 下列熱傳送的裝置中,何者無相變化發生? ①套管熱交換器 ②冷凝器 ③蒸 發氣 ④重沸器。
- 143. (3) 石綿板的厚度 10cm,外溫度各為 50℃與 250℃,若其熱傳導係數為 0.2W/m·C°,則通過石綿板單位面積的熱流率為若干 W/m²? ①14 ②40 ③400 ④440。
- 144. (2) 不經外力而由流體本身密度差所引起的熱傳送現象稱 ①強制對流 ②自然對流 ③熱輻射 ④熱傳導。
- 145. (1) 不同濃度溶液的沸點與同壓下純水沸點成線性函數關係,稱為①杜林法則②傅立葉定律③亨利定律④斐克定律。
- 146. (2) 在製糖工業中,將蔗汁濃縮用以結晶製糖的操作為 ①蒸餾 ②蒸發 ③萃取 ④吸收。
- 147. (4) 理想溶液應遵循下列何種定律? ①亨利定律 ②傅立葉定律 ③斐克定律(Fick's law) ④勞特定律(Rault's law)。
- 148. (3) 有 A 及 B 二成分系共沸混合物(Azeotrope) ,其相對揮發度 α AB,其值為 ① α AB < 0 ② α AB = 0 ③ α AB = 1 ④ α AB > 1 。
- 149. (4) 從薄荷中提取薄荷精油成分,可採用何種方法? ①簡單蒸餾 ②突沸蒸餾 ③ 共沸蒸餾 ④水蒸氣蒸餾 。
- 150. (1) 在精餾塔操作中,若設回流比為 R,理想板數為 N,下列敘述何者錯誤 ①最小回流比時 R=1 ②全回流時 $R=\infty$ ③ R 愈大, N 愈小 ④ R 愈小, N 愈大。
- 152. (3) 在混合氣體中,苯之分壓為 300 mm Hg,甲苯之分壓為 200 mm Hg,則在混合蒸氣中,苯之莫耳分率為 ①0.25 ②0.40 ③0.60 ④0.75。
- 153. (3) 利用溶劑將魚肝中之魚油提出的操作稱 ①蒸發 ②蒸餾 ③萃取 ④吸收。
- 154. (1) 在何種單元操作其理論計算之操作線恆在平衡線之上方? ①吸收 ②蒸發 ③ 蒸餾 ④萃取 。
- 155. (2) 在氣體吸收操作中,何種因素會使平衡曲線向上彎曲? ①壓力增加 ②溫度 升高 ③氣液流率比增加 ④溫度降低 。
- 156. (4) 煉油廠排放的廢氣中如含有硫化氫(H₂S)有毒氣體,可利用何種操作方法除去? ①蒸發 ②蒸餾 ③萃取 ④吸收。
- 157. (3) 由酒精稀薄水溶液分離出酒精,可採用何種操作方法? ①萃取 ②吸收 ③蒸 餾 ④乾燥。
- 158. (1) 精餾塔的上半段操作程式為 ①增濃段 ②汽提段 ③進料段 ④重沸段。
- 159. (2) 蒸餾塔所需的理想板數與回流比有關,當回流比增大時,則所需的理想板數

- ①增加②減少③不變④不一定。
- 160. (2) 蒸餾塔內之溫度分佈由塔頂到塔底的變化為 ①減少 ②增加 ③不變 ④不一定。
- 161. (4) 有一精餾塔之實際板數為 24, 已知理想板數為 19, 則總板率為 ①60% ②6 5% ③70% ④75%。
- 162. (3) 有一精餾塔採全回流操作,則 ①塔頂產品增加 ②塔頂產品減少 ③無塔頂產品 ④塔頂產品濃度增加。
- 163. (3) 在蒸餾塔操作時,如要提高塔頂產品的濃度,可選擇何種操作方法? ①減小回流比 ②提高操作溫度 ③增加板數 ④加入第三成分。
- 164. (4) 在質量傳送中,擴散度(D_{AB})的單位是 ①m3/hr ②m³/hr·kg ③kg/hr·m ④m³/hr。
- 165. (1) 在高壓容器中,為防止壓力超過負荷而爆炸,應加裝何種閥? ①安全閥 ② 單向閥 ③減壓閥 ④球閥 。
- 166. (4) 在氣體吸收操作時,液體吸收劑的選<mark>擇何者為錯</mark>誤? ①揮發性低 ②黏度低 ③價格低 ④對氣體溶質的溶解度**低**。
- 167. (3) 氣體吸收塔中填充物的選<mark>擇原則何者為正確?</mark> ①比表面積小 ②空隙率小 ③ 機械強度高 ④材料重量高。
- 168. (2) 每單位質量乾空氣中所含水蒸氣的質量稱 ①溫度 ②溼度 ③黏度 ④密度。
- 169. (3) 在某一溫度下,空氣中所含水<mark>蒸氣的分</mark>壓與同<mark>溫下飽和水蒸</mark>氣壓之比稱① 濕度②飽和濕度③相對<mark>濕度</mark>④百分濕度。
- 170. (2) 在物料中,不能經由乾燥操作除去的水分稱 ①自由水分 ②平衡水分 ③總含水分 ④總質量。
- 171. (1) 固體物料在恆速乾燥期間,固體表面的溫度等於 ①濕球溫度 ②乾球溫度 ③ 絕熱溫度 ④飽和溫度。
- 172. (4) 盤式乾燥機(Tray dryer)因裝置所需人力較多,適用於乾燥何種物料?①水泥、穀類②蔗糖、食鹽③布匹、紙張④染料、藥物。
- 173. (2) 流體化乾燥機(Fluidized dryer)可適用於乾燥何種物料 ①水泥 ②蔗糖 ③布 匹 ④染料。
- 174. (3) 同一物質析出之晶體大小可能不同,但各對應之夾角相等而成為幾何相似 形,這種結晶的特性稱①邁耶理論②斐克定律③赫夷法則④傅立葉定律。
- 175. (4) 在高黏度的溶液中,如要促進結晶的生長,要改變何種操作因素? ①提高壓力 ②加入雜質 ③加入晶種 ④加以攪拌。
- 176. (1) 在減積操作中,減積所做的功與物質產生的面積成正比,稱為①力丁格定律(Rittinger's law)②龐德定律(Bond's law)③邁耶理論(Mier theory)④赫夷法則(Haiiys's law)。
- 177. (4) 將物料減積至幾十微米(μm)粒徑細粉的操作,稱為 ①壓碎 ②粉碎 ③切削 ④研磨。
- 178. (2) 固體硬定之莫氏硬標,以金剛石為 ①100 ②10 ③5 ④1 作為標準。

- 179. (2) 固體與固體藉由粒徑不同來分離,稱為①類析②篩選③浮選④磁分。
- 180. (2) 在恆速過濾中,操作壓力會隨著過濾時間而 ①遞減 ②遞增 ③不變 ④不一定。
- 181. (3) 牛頓流體(Newtonian fluid)在一水平無限長圓形管中以層流流動達穩定時,下列敘述何者錯誤?(假設流體在接觸管壁處無滑動現象) ①管中心處的流速為最大 ②管壁表面處的剪應力(shear stress)為最大 ③管中流體由剪應力產生的動量輸送是由管中心向管壁傳遞 ④管中流體之速度分佈中的最大速度為其平均速度的兩倍。
- 182. (4) 下列有關可壓縮與不可壓縮流體的敘述,何者正確? ①液體必為不可壓縮 流體 ②氣體為不可壓縮流體 ③蒸氣為不可壓縮流體 ④流體之可壓縮與否與 其密度變化有關,視當時之溫度、壓力而定。
- 183. (4) 有關物體熱輻射的吸收係數(absorptivity) α 與放射係數(emissivity) ε ,下列敘述何者為錯誤?①黑體(black body)的 α 與 ε 值均等於 1 ②任何物體與外界達到熱平衡時,其 α 與 ε 值相等 ③灰體(gray body)之 ε 值小於 1 ④灰體的 α 與 ε 值均為溫度與波長的函數。
- 184. (4) 關於一般可逆反應 (不包括核子反應),下列敘述何者正確? ①當反應達到 穩態時,正逆反應停止進行 ②反應前後,總莫耳不會改變 ③反應前後,溫 度不會改變 ④反應前後,總質量不會改變。
- 185. (2) 20℃ 的水(密度為 1 克/立方公分, 黏度為 1 厘泊), 流經一直徑為 5 公分圓管,已知水的平均流速為每秒 10 公分,則雷諾數(Reynolds number, Re) 為 ①2660 ②5000 ③6770 ④8440。
- 186. (2) 關於離心泵,下列敘述何者錯誤? ①石油、化學工業中廣泛應用的一種液體輸送機械 ②啟動方式是先將泵內充滿空氣,然後啟動電機 ③主要是依靠高速旋轉的葉輪產生的離心力輸送液體 ④操作方式是藉離心力將流體沿半徑方向逐出泵外。
- 187. (2) 某流體<mark>沿水平套管中流動</mark>,已知內管半徑與外管半徑分別為 R_1 與 R_2 。若依據水力半徑(hydraulic radius)= 流體流動的截面積 且不計入內外管管壁厚流體流動的沾溼周長度,則套管中流動的水力半徑為: ① $\frac{R_2 + R_1}{2}$ ② $\frac{R_2 R_1}{2}$ ③ $\frac{R_2^2 + R_1^2}{2}$ ④ $\frac{R_2^2 R_1^2}{2}$ 。
- 188. (3) 關於黏度 μ 與動黏度 ν ,下列敘述何者正確? ①二者的關係為 $\mu = \frac{\nu}{\rho}$,其中為流體密度 ρ ②黏度的單位可表示為 $\frac{kg}{m\cdot \sec^2}$ ③黏度的單位可表示為 $\frac{N\cdot \sec}{m^2}$,其中N表示牛頓 ④動黏度的單位可表示為 $\frac{kg}{m\cdot \sec}$ 。
- 189. (4) 對於多效蒸發器與單效蒸發器比較,下列敘述何者錯誤? ①可以減少蒸氣 消耗量 ②會增加設備成本 ③可以提高經濟效益 ④會增加蒸發量。
- 190. (4) 下列何種閥主要用於蒸氣機及滑輪機上作為阻流閥及旁通閥? ①安全閥② 針閥③閘閥④球閥。
- 191. (3) 關於管與管件,下列敘述何者錯誤? ①管按其材料之不同,可分為金屬管 與非金屬管 ②管的絕對粗糙度(或粗面度)以 ε 表示時,通常 ε 是指管壁上

- 突出之平均高度 ③鑄鐵管的粗面度會小於橡皮軟管 ④管件是作為改變管道 直徑、方向及引出支管等。
- 192. (2) 關於往復泵,下列敘述何者錯誤? ①主要由泵缸、活塞和單向活門組成 ② 可用於輸送含有顆粒的液體 ③當活塞在一個泵缸內往返一次,吸液和排液 各進行一次,稱為單缸單動泵 ④當泵內的流量不均勻時,可藉裝置空氣室 (air chamber) 改善。
- 193. (4) 下列何者的對流熱傳係數最大? ①空氣自然對流 ②空氣強制對流 ③水自然對流 ④水沸騰。
- 194. (1) 下列無因次群中,何者與自然對流有關? ①格拉斯霍數(Grashof number,Gr) ②史密特數(Schmidt number,Sc) ③普蘭特數(Prandtl number,Pr) ④韋伯數 (Weber number,We)。
- 195. (2) 10% 氯化鈉水溶液(NaCl_{sq}) 以 1000 Kg/hr 進入某一單效蒸發器進行濃縮,若濃縮液為 50% NaCl_{sq},則水的蒸發速率為多少 kg/hr? ①500 ②800 ③900 ④120 0。
- 196. (2) 工業用長方體耐火爐,爐壁厚 0.25m,爐壁的熱傳導係數 $\kappa = 0.05\text{ W/m} \cdot \text{K}$ 。 已知爐壁這一端溫度保持在 800° 、且穩態下一維熱傳送流通量為 150 W/m2,試求爐壁另一端溫度為多少℃ ①25 ②50 ③100 ④150 。
- 197. (3) 下列何者不是基本因次? ①長度②質量③速度④時間。
- 198. (1) 下列何者為擴散係數的單位 ①cm²/s ②mol/cm² s ③mol/cm² ④mol/cm s 。
- 199. (3) 下列何種金屬製容器散熱最慢? ①銅 ②鐵 ③不鏽鋼 ④銀。
- 200. (4) 某單效蒸發器將質量分率為 0.2 的氫氧化鈉水溶液濃縮至 0.5,若進料液流量為 5000kg/h,試問其蒸發量為多少 kg/h? ①1000 ②1500 ③250 ④3000。
- 201. (3) 下列有關壓力表示方式的敘述何者錯誤? ①絕對壓力為真實壓力 ②表壓力 =絕對壓力-大氣壓力 ③負壓力表示真實壓力為負值 ④真空度=大氣壓力-絕對壓力。
- 202. (3) 若 L 表長度之因次, θ 表時間之因次,則加速度之因次為何 ①L θ ②L θ -1 ③L θ -2 ④L θ -3。
- 203. (3) 圓管中流體流動型態常利用雷諾數判別,雷諾數的定義為 $\frac{Du\rho}{\mu}$,其中圓管直徑(m)u 為平均速度(m/s); ρ 為流體密度(kg/m³),試問 μ 之單位為何 ①kg/m ②kg/s ③kg/m・s ④kg・m/s。
- 204. (3) 大多數之液體為牛頓流體,其剪應力與下列何者成正比關係 ①流體之速度 ②流體速度之平方 ③流體之速度梯度 ④流體之加速度。
- 205. (2) 下列何者屬於高速離心機? ①批式離心機②操作轉速達每分鐘 15000 轉之離心機③連續式離心機④自動批式離心機。
- 206. (3) 關於流體輸送機械,下列敘述何者錯誤 ①泵屬於推進與升舉流體之機械 ② 離心泵可能產生氣縛現象 ③往復泵是目前應用最廣之泵 ④壓縮機屬於推動 氣體之裝置。

- 207. (1) 關於流體流量之測定,下列敘述何者錯誤? ①皮托管(Pitot tube)能直接測得流體流量 ②文氏計(Venturi meter)又稱細腰流量計 ③孔口流量計(orifice meter)安裝時,在孔口的上游與下游需為足夠長的直管 ④浮子流量計(rotameter)當達平衡時,其浮子上下部流體壓力差為一定。
- 208. (3) 下列何者是最古老最簡單之過濾器? ①壓濾機(filter press) ②葉濾機(leaf filter) ③重力濾器(gravity filter) ④真空濾機(vacuum filter)。
- 209. (4) 關於攪拌槽之攪拌操作,下列敘述何者錯誤 ①促進混合 ②使液體產生流動 ③提供機械能 ④減緩化學反應 。
- 210. (2) 下列何者不是熱傳的基本方式? ①傳導 ②擴散 ③對流 ④輻射。
- 211. (2) 關於蒸發操作,下列敘述何者錯誤? ①曬鹽屬低於沸點下蒸發操作 ②工業上蒸發操作不需要輸入熱能 ③熱源常是飽和水蒸氣 ④工業上被蒸發物料多為水溶液。
- 212. (1) 單元操作依其物理性質可分為流體動力程式、熱傳程式、質傳程式、熱質傳 遞程式及機械程式等基本程式,試問過濾操作是屬於何者?①流體動力程 式②熱傳程式③質傳程式④機械程式。
- 213. (1) 若熱傳關係式 q=- ^{kAdT} , 其中 k 表導熱度(thermal conductivity) , 則下列敘述 何者正確 ①式中負號表熱流方向與溫度梯度方向相反 ②熱傳方向是從低溫傳至高溫 ③該式為熱對流關係式 ④k 值大小與溫度無關 。
- 214. (1) 兩批鋼管之標準公稱直徑(standard nominal diameter)為 lin., 而其目錄號碼 (schedule number)分別為 40 及 80, 試問兩者之何種規格相同 ①外直徑 ②內 直徑 ③管壁厚度 ④單位長度之管重。
- 215. (3) 浮子流量計常作為流體流量之計量器,下列敘述何者為正確? ①浮子流量 計主要是量測流體之流速 ②同一浮子流量計可適用於各種流體,毋需重新 校正 ③流體之流量與浮子之高度幾乎成線性關係 ④浮子流量計之準確性, 易受到裝置處上下游流體速度變化之干擾。
- 216. (4) 如長度以 L,質量以 M,時間以 θ ,溫度以 T 表示其基本因次,則下列何者 為功率在絕對系統中的因次表示法 ①ML θ -2 ②ML θ -1 ③ML-2 θ -1 ④ML² θ -3 。
- 217. (2) 下列何者為比熱於國際系統 SI 制中的單位組合? ①Btu/lb·m·°F ②J/kg·K ③cal/g·℃ ④kcal/kg·℃。
- 218. (1) 下列奈米(nanometer, nm)與微米(micrometer, μ m)的關係,何者正確? ①1n m=10-3 μ m ②1nm=10-6 μ m ③1 μ m=10-3nm ④1 μ m=10-4nm 。
- 219. (3) 真空度的單位為 torr,下列何者為其定義? ①1torr=0.01atm ②1torr=0.01ps i ③1torr=1mmHg ④1torr=1 Pa。
- 220. (1) 損失因數(Loss factor)為管件與閥特有的常數,下列何者具有最大的損失因數 ①全開的球閥 ②全開閘閥 ③T 型管 ④90° 肘管。
- 221. (4) SUS304 與 SUS316 係指下列何種管材? ①黑鐵管 ②鉛管 ③鑄鐵管 ④不繡鋼管 。

- 222. (3) 家用自來水錶與瓦斯錶常使用下列何種流量計? ①細腰流量計 ②浮標流量計 ③流量積算計 ④噴嘴流量計。
- 223. (4) 下列有關攪拌的敘述,何者正確?(1)有助於質量與熱量的傳送(2)使物料的 濃度與溫度更均匀(3)攪拌時,若液體形成規則性漩渦迴轉,混合效果良好 ①(1)(2)(3) ②(1)(3) ③(2)(3) ④(1)(2)。
- 224. (4) 下列有關直徑小於 12 吋的小鋼管公稱管徑(nominal diameter)的敘述,何者正確? ①係指內徑 ②係指外徑 ③係指內徑與外徑的算術平均值 ④非指內徑,亦非外徑,僅為管徑的近似值。
- 225. (3) 下列單位何者不是長度的因次? ①公分(cm) ②英呎(ft) ③公斤(kg) ④英吋(in)。
- 226. (2) 下列溫度何者最高? ①110℃ ②260°F ③360K ④650°R。
- 227. (1) 對牛頓流體而言,流體之剪應力與下列何者成正比? ①速度梯度(Velocity gradient) ②速度 ③速度平方 ④速度三次方。
- 228. (4) 一般而言,對於流體黏度隨溫度變化之敘述,下列何者正確? ①氣體與液體的黏度均隨溫度上升而增加 ②氣體與液體的黏度均隨溫度上升而減小 ③ 當溫度上升時,液體黏度增加而氣體黏度減小 ④當溫度上升時,液體黏度減小而氣體黏度增加。
- 229. (4) 對非圓形管其相當**管徑**(Equivalent diameter) 為四倍的水力半徑,水力半徑 的定義為通道的橫斷面積對於該通道沾溼周長的比值,則對雙套管熱交換器 其環形部分, Di與Do分別為環形的內徑及外徑(即Di為同心管小管之外徑而Do為大管之內徑),則其相當管徑應為: ①Do+Di ②½(Do-Di) ③½(Do+Di) ④Do-Di。
- 230. (3) 使用液柱表示壓力時,1 atm 的壓力大約為多少液柱高度? ①76cmH₂O ②1 0.33ftH₂O ③10.33mH₂O ④10.33ftHg 。
- 231. (2) 下列流體輸送裝置,何者最適合高黏度液體之輸送? ①離心泵 ②迴轉泵 ③ 往復泵 ④真空泵。
- 232. (2) 下列何者不是固/氣分離裝置? ①旋風分離器 ②袋濾機 ③濕式分離器 ④篩板萃取器。
- 233. (4) 在化學工業上,當所處理的傳熱負載為較大量時,下列何者為其最常使用之熱交換器? ①雙套管熱交換器(Double-pipe heat exchanger) ②板式熱交換器(Plate-type heat exchanger) ③螺旋管式熱交換器(Coil-tube heat exchanger) ④殼管式熱交換器(Shell-and-tube heat exchanger)。
- 234. (2) 下列何者為擴散度(Diffusivity)(或稱擴散係數)之單位? ①g/s·cm ②cm²/s ③g/cm²·s ④cm³/s。
- 235. (2) 60mole%苯與 40mole%甲苯之混合液以 30mole/s 之流率加入精餾塔中,若已 知塔底產品之流率為 12mole/s,塔頂回流流率為 36mole/s,則回流比應為: ①0.5 ②2 ③3 ④4。

12300 化工 丙級 工作項目 06:工業儀器

- 1. (4) 下列何種液位計在使用時,須做密度之校正①玻璃管液位計②鈎形液位計 ③浮球液位計④空氣氣泡式液位計。
- 2. (1) 浮力式浮標液位計,主要是在測量浮標的何種變量? ①位移 ②重量 ③體積 ④面積。
- 3. (3) 下列關於流量計的敘述,何者為錯誤 ①孔口板流量計屬於差壓式流量計 ② 浮子流量計是屬於變面積式流量計 ③家庭用的水錶是往復活塞式體積流量 計 ④皮托管測定的缺點為不能測量稍帶固體微粒或黏滯的流體 。
- 4. (1) 氣象台常用來測量空氣流速的流量計是 ①杯式 ②螺槳式 ③熱線式 ④孔口式。
- 5. (2) 大氣壓力為 1atm,若以一閉端 U 型水銀壓力計測量某一容器內的壓力,得 知其讀數為 38cm,則此容器之絕對壓力為多少 atm ①-0.5 ②0.5 ③1.0 ④0。
- 6. (4) 氣動式壓力傳送器,當壓力增大時,下列各項之敘述中何者正確? ①擋葉 與噴嘴間之間隙變大 ②電流變大 ③輸出壓力變小 ④伸縮囊伸長。
- 7. (3) 下列何種溫度測量元件在測量時,須做零點補償? ①熱電阻體 ②溫度感應 球莖 ③熱電偶 ④雙金屬溫度計。
- 8. (4) 下列各種溫度計中,適用於加熱爐壁溫度檢測者是為①熱電阻式溫度計② 電阻式溫度計③壓力式溫度計④輻射溫度計。
- 9. (1) 有一水銀溫度計在測量溫度時,是採用部分浸入方式以置於一油槽內,若溫度計指示溫度為 200℃,溫度計浸入至 60℃處,而外界溫度為 25℃,試問水銀溫度計的正確溫度是多少℃? (膨脹係數差=0.00016/℃) ①203.096 ②200.98 ③85.78 ④60.78。
- 10. (1) 有一全刻度為 0 到 500℃的溫度控制器,當指針指示在 400℃時控制閥全關, 指示在 50℃時閥全開,則比例帶(proportional band)為多少%? ①70 ②80 ③20 ④40。
- 11. (3) 不**會有穩態誤差(steady**-state error)或偏位(offset)的控制模式是 ①開關式 ② 比例式 ③積分式 ④微分式 。
- 12. (4) 能使控制系統迅速趨於穩定且達到設定值的控制方式是 ①On/Off ②PI ③P D ④PID 。
- 13. (2) 能求出相當於控制量與目標值間的偏差訊號,然後做適當運算並再傳送到操作部門,前面的敘述是為下列那一裝置的作用①感測器②控制器③傳送器④轉換器。
- 14. (3) 粉狀固體可使用下列何種方法來測出密度 ①比重計 ②韋氏伐(Westphal)比 重天平 ③比重瓶法 ④排水法。
- 15. (2) 在使用奧斯瓦黏度計(Ostwald viscometer)測定液體之黏度時,下列敘述何者錯誤? ①測定溶劑的黏度以做比較 ②溶液的濃度已知即可,太高或太低對於結果沒有影響 ③必須在恆溫槽中測定 ④要測定的溶液若含有懸浮粒子,應先行過濾。
- 16. (4) 細小顆粒於液體中,自由沉降的終端速度與下列何者成反比? ①固體的密

度 ②固體的粒徑 ③液體的密度 ④液體的黏度。

- 17. (1) 下列關於卡氏微量水分測定的敘述,何者錯誤 ①卡爾費雪(Karl-Fisher)滴定 法是屬於酸鹼中和滴定的反應 ②卡爾費雪試劑成分是 I_2 、 SO_2 和 C_5H_5N ③ 卡爾費雪滴定時醛類會造成干擾,致影響到測定的計量關係 ④當採用卡爾 費雪滴定法來滴定時,若溶液的顏色由黃色變成棕色時,即表示到達滴定之 終點 。
- 18. (1) H+及 CH₃COO_之當量電導分別為 210 及 190,現有 0.1N 的醋酸水溶液經測量得知它的當量電導為 5.2,則此溶液之解離度為 ①1.3% ②2.6% ③3.2% ④6.5%。
- 19. (4) 電解質之分解電壓是該電池的 ①可逆電池之電動勢 ②不可逆電池之電動勢 ③電解時之極化電壓 ④促使連續電解所外加之最小電壓 。
- 20. (2) 滴汞電極用於 ①電位分析法 ②極譜分析法 ③電導分析法 ④電解分析法 。
- 21. (3) 利用電場使帶電離子做相對運動,以達到分離目的之分析法稱為 ①電解分析 ②電導分析 ③電泳分析 ④電色層分析。
- 22. (4) 若要分析農業區內之排放水受到各種農藥的污染情形或程度時,應使用何種 儀器較適當? (假設農藥是為高分子量及高沸點的有機物) ①AA ②IR ③U V ④HPLC。
- 23. (1) 下列各種偵測器中,何者不屬於<mark>液相層析</mark>儀所使用的? ①火焰游離偵測器 ②折射率偵測器 ③紫外線偵測器 ④螢光偵測器 。
- 24. (2) 下列何項操作,可以減短滯留時間? ①降低分離柱的溫度 ②提高載體氣體的流速 ③增加分離柱的長度 ④選擇對成分吸附力大的靜相。
- 25. (3) 濾紙色層分析某化合物時,展開劑移動距離為 5 公分,化合物色點移動距離為 3 公分,則它的流動比值 R_{r} 值是為 ①0.2 ②0.3 ③0.6 ④1.7 。
- 26. (3) 光柵的作用是①濾去紫外線,讓可見光透過②吸收掉無益的輻射能,讓需要分析的輻射能通過③依波長之長短次序而分散入射的輻射能④鑑別各入射輻射能之強度。
- 27. (4) 欲測定廢水中之重金屬的含量,下列何種光譜分析儀器最為適合? ①氣相層析儀 ②紫外線光譜儀 ③紅光線光譜儀 ④原子吸收光譜儀。
- 28. (1) 下列何種儀器對於鑑定經純化後之化合物的化學構造沒有助益 ①熱重量分析儀 ②質譜儀 ③核磁共振分析儀 ④紫外線光譜儀 。
- 29. (3) 有機化合物之官能基鑑定,通常使用下列何種儀器 ①氣相層析儀 ②原子吸收光譜儀 ③紅外線光譜儀 ④核磁共振分析儀。
- 30. (3) 在準確度要求高而溫度跨距(span)窄的場合量測溫度,宜使用 ①雙金屬溫度計 ②熱電偶溫度計 ③白金電阻式溫度計 ④紅外線溫度計。
- 31. (3) 在程式控制中,若要將量測的程式變數訊號做較長距離的傳輸,應採用 ①4~20mA 的電流訊號 ②0~10V 的電壓訊號 ③0~24V 的電壓訊號 ④3-15psi 的空氣壓力訊號。
- 32. (1) 在程式控制中,能依控制訊號比例調節流體流量者為①安全閥②控制閥③

- 釋壓閥 ④電磁閥。
- 33. (3) 在程式控制中,當量測的程式變數訊號有未去除之雜訊干擾,則以下哪一種 控制模式不宜採用 ①比例 ②積分 ③微分 ④開關。
- 34. (1) 使用電子式儀器較氣動式的最大優點為 ①經濟性 ②信號傳送快 ③防爆 ④ 保養 。
- 35. (3) 用差壓流量計測量潮濕氣體時儀器應裝置在測量點之 ①上方 ②下方 ③側方 ④左方。
- 36. (1) 比例帶愈狹小其控制動作速度 ①愈快 ②愈慢 ③一定 ④不穩定。
- 37. (1) 測量儀器驗收時檢查項目不包括 ①測量範圍 ②額定壓力 ③使用材質 ④耐壓試驗。
- 38.(1) 下列何種溫度計可測的溫度最高?①水銀溫度計②電阻溫度計③輻射式溫度計④雙金屬溫度計。
- 39. (3) 當調整壓力傳送器(Transmitter)之標距(span)時,實即調整其 ①輸出零點 ② 輸入差壓 ③負回授量 ④衰減量(Damping)。
- 40. (3) 自動控制系統中程式之反應速率愈慢時比例帶之調整應 ①愈寬 ②愈窄 ③全 閉 ④全開 。
- 41. (1) 下列何者不是控制閥無法全閉之原因之一①閥座磨蝕②流體差壓過大③墊 圈洩漏④異物嵌入閥座。
- 42. (1) 控制閥桿洩漏之補救方法有 ①旋緊 ②加油 ③更換墊圈 ④旋鬆 。
- 43. (3) 儀器不靈的原因可分儀器本身、接線、外來干擾及接觸等,其中最不容易查出原因的是①儀器本身②接線③外來干擾④接觸。
- 44. (3) 液面測量使用差壓傳送器,可配置的元件為 ①流孔板 ②皮氏管 ③氣泡組 ④氣孔板 。
- 45. (3) 現場儀器空氣源配管上應個別裝置①減壓閥及壓力表②過濾器及壓力表③ 過濾器連減壓閥④直接連接。
- 46. (3) 用於微差壓力之感測,如靜壓力或壓力差等之感測元件是 ①摺箱式 ②膜片式 ③壓力鐘 ④棒管式。
- 47. (3) Volume Control 是表示 ①增濕控制 ②通風控制 ③風量控制 ④加熱控制。
- 48. (4) 浮球、電極棒可用來控制 ①溫度 ②壓力 ③加熱 ④液面。
- 49. (2) 有油污、火花的產生如火藥製造廠、紡織工廠及粉塵易燃物品之地點應採用 ①電動式 ②氣動式 ③電子式 ④積分式 。
- 50. (3) 下列何者為最終控制元件 ①傳送器 ②記錄器 ③控制閥 ④比較器。
- 51. (2) 紅外光區的波長為 ①0.3~0.7"m ②0.78~1000"m ③100~150000"m ④0.00 001~0.01"m。
- 52. (2) 控制閥的位置受儀錶空氣壓力大小而改變,若增加空氣壓力使法閥關閉者, 此種控制閥稱為何種方式之控制閥? ①氣來開式 ②氣來關式 ③電子式 ④ 積分式 。
- 53. (4) 用於測量較高壓力之壓力錶,其測量元件為①伸縮軟管②膜片③彈簧片

- ④巴登管。
- 54. (1) 一般電子式傳送器最常用的信號範圍是 ①4-20mA ②10-50mA ③2-4 伏特 ④5-20psi。
- 55. (2) 壓力計單位為 psig 時,是表示 ①絕對壓力 ②錶壓力 ③靜壓力 ④真空壓力。
- 56. (1) 壓力計顯示為 10.3psig 時,其絕對壓力為 ①25psia ②11.3psia ③2 大氣壓 ④103 水柱 。
- 57. (4) 一般空氣式傳送器最常用的信號範圍是 ①4-20mA ②10-50mA ③2-4 伏特 ④3-15psi。
- 58. (2) 程序控制設計上,比例帶(PB)愈小,表示控制反應 ①愈靈敏 ②愈遲鈍 ③沒有影響 ④不一定。
- 59. (3) 測塔槽之液面計,下列何者屬於「非接觸性液面計」? ①差壓式液面計 ② 玻璃液面計 ③超音波液面計 ④浮筒式液面計。
- 60. (2) 採用 P 控制的控制器, 若增益為 2, 則比例帶為多少% ①20 ②0.5 ③50 ④2
- 61. (2) 控制閥為 FC(failure to close)型式,表示沒有信號來源時控制閥應在 ①全開②全關③停在最後位置不動④停在設定值位置不動。

12300 化工 丙級 工作項目 08: 化工廠管理

- 1. (1) 品質保證之責任在 ①生產者 ②消費者 ③政府檢驗機關 ④公司負責人。
- 2. (1) 桶裝化學品必須露天堆存時,為確保其品質,應①臥置②正置③倒置④斜 置堆放。
- 3. (3) 若潤滑油中含水,則其顏色變為 ①無色 ②黑色 ③乳白色 ④清透 ,應立即 更新潤滑油,以免機械磨耗受損。
- 4. (2) 取樣的原則是在於獲得 ①合乎規範 ②具有代表性 ③具有任意性 ④具有局部性 的樣品。
- 5. (1) 勞工對於安全衛生教育及訓練應有何種選擇 ①接受的義務 ②拒絕的權利 ③ 視情況而定 ④依雇主決定。
- 6. (2) 依勞工安全衛生法規定,下列何者負有宣導本法及有關之安全衛生規定? ①勞工 ②雇主 ③廠長 ④主管。
- 7. (2) 常壓油槽銲接完畢後,為測試是否洩漏,須經①氣體②水③油④二氧化碳測試。
- 8. (2) 油槽周圍的防火堤作用主要是①方便施工②防止油槽破裂時油料四散③為了回收漏出的油④環保。
- 9. (3) 僅允許流體單向流動時,應使用那種閥類? ①閘閥②球閥③止回閥④針閥
- 10. (1) 安裝閥於管線上時: ①需考慮流體方向 ②不必考慮流體方向 ③不必考慮操

- 作時之方便 ④不必考慮維修時之方便。
- 11. (1) 算術平均、中位數、眾數及幾何平均數是常見的四種平均值,其中何者易受組中極端的數據影響? ①算術平均 ②中位數 ③眾數 ④幾何平均數。
- 12. (1) 管製圖中, σ 代表標準差,把中心值加減幾個標準差,即得管製圖的管制上下限? ① 3σ ② 5σ ③ 2σ ④ 4σ 。
- 13. (4) 依國家標準規定,表示安全、衛生、救護之安全顏色為 ①白色 ②黑色 ③紅色 ④綠色。
- 14. (4) 將所有資料由小到大排序後,排在最中間的數,稱為①眾數②算術平均數 ③幾何平均數④中位數。
- 15. (2) 一組數據, 共有 6 個, 為 2, 9, 8, 6, 4, 10 則其中位數為 ①6 ②7 ③5 ④ 8。
- 16. (4) 用同種測定方法測定同一樣本,並反覆做無限次的測定,數據分配的平均值 與真值之間一定有差異,這種差異的大小稱為①可靠度②精密度③測定度 ④準確度。
- 17. (1) 我國核能廢料處理採用①水泥固化法②傾倒法③焚化法④堆肥法。
- 18. (1) 下列何者易進入食物鏈而危害人體健康? ①汞 ②氨 ③酚 ④氯。
- 19. (4) 蒙特婁議定書是管制 ①有害廢棄物 ②毒性氣體 ③揮發性有機物 ④氟氯碳化物。
- 20. (1) 水質污染指標 COD 或 BOD, 係代表水中之 ①有機物 ②無機鹽 ③懸浮物 ④重金屬 含量。
- 21. (4) 管製圖之功用,下列敘<mark>述何者有誤</mark>? ①判斷製程所可能達到之水準 ②察覺 製程有無產生機遇性原因 ③製程管制以達生產目標 ④生產產量統計。
- 22. (1) 不能達成製品的使用目的的缺點稱為 ①致命缺點 ②重缺點 ③中缺點 ④輕缺點。
- 23. (1) 可以輸送稍有侵蝕性之流體,裝置時多埋於地下之管路,為下列何種輸送管? ①鑄鐵管②熟鐵管③合金管④鉛管。
- 24. (2) 輸送管之接合以何種方式較不會發生滲漏? ①法蘭接合 ②鍛熔接合 ③螺旋接合 ④插套接合。
- 25. (3) 下列成分之辛烷值高低,何者有誤①碳鏈長者>碳鏈短者②芳香類>正烷類③正烷類>環烷類④異構物烷>正烷類。
- 26. (2) 僱主對於毒性高壓氣體之儲存,下列敘述何者有誤? ①不得在腐蝕化學藥 品或煙囪附近儲藏 ②儲存場所應密閉 ③應預防異物之混入 ④儲存場所應置 備吸收劑、中和劑及防毒面具。
- 27. (3) 僱主對於高壓氣體之儲存,下列敘述何者有誤? ①盛裝容器應與空容器分 區放置 ②儲存場所應有警示標誌 ③裝有可燃性氣體、有毒氣體及氧氣之鋼 瓶可混合儲存,但應整齊排列 ④容器應保持在 40℃以下。