

臺北市立松山高級工農職業學校

110 年災害防救計畫經費編列統計表

年度	編列經費	執行重點	工作項目內容 (條例舉出)	經費來源
110	96,000	全年消防維護保養	一、增加設備檢修標籤 二、每月消防設備保養	☒ 自籌(100%) ☐ 教育部補助(%) ☐ 縣市政府補助(%) ☐ 其他(%)
110	46,780	滅火器性能檢測	一、滅火器性能檢察 219 支乾粉滅火器、10P 數量 130 支、20P 數量 89 支、10P 數量 2 支	☒ 自籌(100%) ☐ 教育部補助(%) ☐ 縣市政府補助(%) ☐ 其他(%)
110	106,980	消防設施改善費用(不含保養費用)	一、每月檢查缺失後改善並且保養	☒ 自籌(100%) ☐ 教育部補助(%) ☐ 縣市政府補助(%) ☐ 其他(%)

驗收月份	編列經費	工作項目內容(照片) (條例舉出)
01	保養費：5,000 保養缺失報價：27,650 合計：32,650	一、探測器上漆：成功樓 B1 樓 9 個 二、探測器未動作：成功樓 B1 樓 2 個 三、探測器偵測障礙：民族樓 2 樓 1 個 四、手動發信機故障：民權樓 2、3 樓各 1 個 五、出口標示燈故障：民生樓 2 樓 1 個 六、火警標示燈故障：成功樓 1 樓 2 個 七、探測器缺少：成功樓 5 樓 2 個
02	保養費：5,000 保養缺失報價：22,180 合計：27,180	一、緊急照明燈故障/無電源：成功樓 B1 樓 1 個，民族樓 4 樓 1 個、大同樓 1、5 樓各 2 個，2、6 樓各 1 個，篤行樓及農場新大樓無電源。 二、出口標示燈故障/無電源：民權樓 2 樓 1 個，農場新大樓 B1 樓 1 個 三、探測器故障：農場新大樓 B1、3、5 樓各 1 個，體育館 3 樓 2 個，6 樓 1 個 四、警鈴未動作：大同樓 2、4 樓各 1 個 五、滅火器未固定/未標示：成功樓 4 樓 2 個
03	保養費：5,000 保養缺失報價：14,950 合計：19,950	一、緩降機鏽蝕：大同樓 3 樓 6 個 二、火警總機預備電源故障：民族樓 三、火警移報線路故障：成功樓 四、緊急照明燈故障：成功樓 B1 樓、大同 3 樓、篤行樓 1、3 樓各 1 個 五、廣播喇叭故障：體育館 3 樓 2 個

04	保養費：5,000 保養缺失報價：0 合計：5,000	一、滅火器未固定：自強樓 B1 樓、成功樓 2、4 樓、民族樓 3 樓各 2 個，致知樓 1 樓、勤業樓 1 樓、民族樓 1 樓、民權樓 4 樓各 1 個，民權樓 3 樓 4 個
05	保養費：5,000 保養缺失報價：0 合計：5,000	檢查未有缺失
06	保養費：5,000 保養缺失報價：11,150 合計：16,150	一、火警迴路斷線：大同樓 P11、P16、P28、P52、P24 二、避難方向指示燈面板破裂：體育館 3 樓 1 個
07	保養費：5,000 保養缺失報價：31,050 合計：36,050	一、手動發信機故障：成功樓 1 樓 二、火警誤報：民生樓/火警總機因水管破裂，導致火警迴路誤報，總機機板故障，建議更新總機。 成功樓/B1-4 迴路誤報，經復歸後總機及 B1-4 迴路區域並無誤報之探測器，建議此區探測器及發信機更新。 三、火警斷線：成功樓 1 樓，經查修結果為探測器故障*2
08	保養費：5,000 保養缺失報價：0 合計：5,000	檢查未有缺失

110 年 1 月份消防改善施作紀錄

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年1月12日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓	✓			周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能	✓			配管			
電池測試	✓			採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類 ☐ 緩降機	✓						
避難梯	✓						
救助袋	✓						
避難器具固定架	✓						
避難器具本體	✓						
操作標示牌	✓						
五、火警自動警報設備							
受信總機功能	✓			備註 與 不合格說明： 1. 探測器上漆 = 成功樓 B.F × 9 只 2. 探測器未動作 = 成功樓 B.F × 2 只 3. 探測器偵測障礙 = 民權 2F × 1 只 4. 手動發信機故障 = 民權 2F × 1, 3F × 1 只 5. 出口標示燈故障 = 民生 2F × 1 只 6. 火警標示燈故障 = 成功 1F × 2, 經 查修結果為線路故障所致建議 整修。 7. 探測器缺少 = 成功 5F × 2 只。			
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探測器迴路及功能		✓					
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能							
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能							
配管							
消防栓箱配件							
消防栓箱周圍狀況							
水帶箱及配件							
啟動表示燈							
送水口及標示							

檢測人員：

消防設備士
王瑞賢

項次	內 容	單位	數量	單 價	金 額	備 註
1	差動式探測器上漆更新	只	9	350	3,150	成功B1F*9
2	差動式探測器未動作更新	只	2	350	700	成功B1F*2
3	手動發信機故障更新	只	2	750	1,500	民權2F/3F
4	出口標示燈故障更新	具	1	650	650	民生2F
5	火警標示燈迴路整修	迴	2	1,500	3,000	成功B1F*2
6	避難方向指燈故障更新	具	1	650	650	體育館3F
7	火警受信總機電源控制移位 (含開關盒、開開箱及線路配置)	式	3	6,000	18,000	民族/民權/民生
					-	
					-	
					-	
	以下空白				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
小 計		27,650		營 業 稅		0
合 計		新台幣:NT\$		27,650 元整		
備 註 欄	1.本報價有效期限 30 天。 2.廠商確認，請蓋章或簽名回傳，以利安排施工。					
客戶印章		報價印章		承辦人: 王瑞賢		
				聯絡電話: 0935-284-765		
				日 期: 110年1月18日		

110 年 1 月份改善施工照片

110.2.18消防改善施工照片-1



110.2.18消防改善施工照片-2



110 年 2 月份消防改善施作紀錄

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年2月25日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力		✓		電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量		✓			控制盤外形	✓	
滅火器位置		✓			電壓表	✓	
標示牌		✓			各開關	✓	
噴管		✓			標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能		✓			周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試		✓		閥類		✓	
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能		✓		配管			
電池測試		✓		採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類	☐ 緩降機	✓					
避難梯		✓					
救助袋		✓					
避難器具固定架		✓					
避難器具本體		✓					
操作標示牌		✓					
五、火警自動警報設備							
受信總機功能	✓						
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探測器迴路及功能		✓					
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能		✓					
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能		✓					
配管		✓					
消防栓箱配件		✓					
消防栓箱周圍狀況		✓					
水帶箱及配件		✓					
啟動表示燈		✓					
送水口及標示		✓					

備註 與 不合格說明：

- 緊急照明燈故障/無電源
成功樓 = B1F x 1, 民族4F x 1具。
體育館 = 1F x 2, 2F x 1, 5F x 2, 6F x 1具。
篤行樓無電源 = 2F/3F/1F
農場新大樓 = 2F/3F/4F
- 出口標示燈故障/無電源 =
民族2F無電源x1, 農場新大樓B1F x 1具。
- 探測器故障 =
農場新大樓 = B1F x 1, 3F x 1, 5F x 1 (上漆x2)
體育館 3F x 2, 6F x 1: P1-107
P2-42
- 警鈴未動作 = 體育館 2F x 1, 4F x 1。
- 滅火器未固定 = 成功4F x 2
未標示 = 成功4F x 1

檢測人員：

消防設備士
王瑞賢

110 年 2 月份缺失報價

安 興 消 防 工 程 有 限 公 司

AN XING ENGINEERING CO.,LTD

地址：新北市汐止區樟樹一路268-10號2F

TEL:(02)8642-1686 FAX:(02)8692-1357

報 價 單

客 戶: 松山工農
案 名: 2月份保養缺失報價
地 址: 台北市忠孝東路五段236巷15號

日期：110年3月3日
連絡人：事務組林小姐
電話：(02)2729-2724
傳真：(02)2722-0672

[illegible]

110 年 2 月份改善施工照片

110.3.15消防改善施工照片-1



110.3.15消防改善施工照片-2



110 年 3 月份消防改善施作紀錄

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年3月23日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓				周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量				✓			
緊急照明燈功能		✓		各控制閥功能			
電池測試		✓		✓			
四、避難器具設備				配管			
避難器具種類 ☐ 緩降機				✓			
避難梯	✓			採水口功能			
救助袋	✓			✓			
避難器具固定架		✓		遠隔開關功能			
避難器具本體	✓			✓			
操作標示牌	✓						
五、火警自動警報設備							
受信總機功能		✓		備註與不合格說明： 1. 緩降機鏽蝕 = 大同樓 3F x 6 具。 2. 火警總機預備電源故障：民族樓 3. 火警報警線路故障：成功樓 4. 緊急照明燈故障：成功 B、F、X，體育 3F x 1 為行樓 1F x 1，3F x 1，合作社(缺) x 1 5. 廣播喇叭故障：體育館 3F x 2 只。			
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探測器迴路及功能		✓					
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能		✓					
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能		✓					
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能		✓					
配管		✓					
消防栓箱配件		✓					
消防栓箱周圍狀況		✓					
水帶箱及配件		✓					
啟動表示燈		✓					
送水口及標示		✓					

檢測人員：

消防設備士
王瑞賢

110 年 3 月份缺失報價

安興消防工程有限公司

AN XING ENGINEERING CO.,LTD

地址:新北市汐止區樟樹一路268-10號2F

TEL:(02)8642-1686 FAX:(02)8692-1357

報 價 單


客 戶：松山工農
案 名：3月份消防保養缺失報價
地 址：台北市忠孝東路五段236巷15號

日期：110年3月29日
連絡人：事務組林小姐
電話：(02)2729-2724
傳真：(02)2722-0672

項次	內 容	單位	數量	單 價	金 額	備 註
1	緩降機固定架除鏽上漆	具	6	500	3,000	大同3F*6
2	火警總機預備電源故障更新	組	1	1,500	1,500	民族樓
3	火警移報線路故障(查)整修 (警衛室至成功樓)	迴	1	5,500	5,500	成功樓
4	緊急照明燈故障更新	具	4	450	1,800	詳見保養表
5	緊急照明燈新配置含電源增	具	1	1,650	1,650	員生合作社
6	(L級)火警廣播喇叭故障更新	只	2	750	1,500	體育館3F*2
					-	
	以下空白				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

110 年 3 月份改善施工照片

110. 4. 16消防改善施工照片-1

			
施工項目 緩降機整修前	施工項目 緩降機整修中-1	施工項目 緩降機整修中-2	施工項目 緩降機整修後
			
施工項目 總機預備電源更新前	施工項目 總機預備電源更新後	施工項目 移報線路整修中-1	施工項目 移報線路整修中-2
			
施工項目 移報線路整修中-3	施工項目 移報線路整修中-4	施工項目 緊急照明燈更新前	施工項目 緊急照明燈更新後

110. 4. 16消防改善施工照片-2

			
施工項目 緊急照明燈更新前	施工項目 緊急照明燈更新後	施工項目 廣播喇叭更新前	施工項目 廣播喇叭更新後
施工項目	施工項目	施工項目	施工項目
施工項目	施工項目	施工項目	施工項目

110 年 4 月份消防改善施作紀錄(檢驗無不合格)

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年4月13日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓				周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能	✓			配管			
電池測試	✓			採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類 ☐ 緩降機	✓						
避難梯	✓						
救助袋	✓						
避難器具固定架	✓						
避難器具本體	✓						
操作標示牌	✓						
五、火警自動警報設備				備註 與 不合格說明：			
受信總機功能	✓						
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探測器迴路及功能	✓						
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能							
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能							
配管							
消防栓箱配件							
消防栓箱周圍狀況							
水帶箱及配件							
啟動表示燈							
送水口及標示							

檢測人員：

消防設備士
王瑞賢

110 年 5 月份消防改善施作紀錄(檢驗無不合格)

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年5月4日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓				周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能	✓			配管			
電池測試	✓			採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類 ☐ 緩降機	✓						
避難梯	✓						
救助袋	✓						
避難器具固定架	✓						
避難器具本體	✓						
操作標示牌	✓						
五、火警自動警報設備				備註 與 不合格說明：			
受信總機功能	✓						
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探測器迴路及功能	✓						
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能							
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能							
配管							
消防栓箱配件							
消防栓箱周圍狀況							
水帶箱及配件							
啟動表示燈							
送水口及標示							

檢測人員：

消防設備士
王瑞賢

110 年 6 月份消防改善施作紀錄

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年6月21日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓				周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓	✓			呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能	✓			配管			
電池測試	✓			採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類	□緩降機	✓					
避難梯		✓					
救助袋		✓					
避難器具固定架		✓					
避難器具本體		✓					
操作標示牌		✓					
五、火警自動警報設備							
受信總機功能	✓						
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探測器迴路及功能		✓					
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能		✓					
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能		✓					
配管		✓					
消防栓箱配件		✓					
消防栓箱周圍狀況		✓					
水帶箱及配件		✓					
啟動表示燈		✓					
送水口及標示		✓					

備註 與 不合格說明：

1. 火警迴路斷線：大同樓 P11、P16、P28
P52、P24


2. 避難方向指示燈面板破裂：
體育館3F x 1

檢測人員：王瑞賢

[illegible]

110 年 6 月份改善施工照片

110. 7. 26消防改善施工照片



110 年 7 月份消防改善施作紀錄

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年7月6日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓				周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能	✓			配管			
電池測試	✓			採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類 ☐ 緩降機	✓						
避難梯	✓						
救助袋	✓						
避難器具固定架	✓						
避難器具本體	✓						
操作標示牌	✓						
五、火警自動警報設備							
受信總機功能	✓			備註 與 不合格說明： 1. 手動發信機故障：成功樓1F。 2. 火警誤報：民生樓/火警總機因水管破裂，導致火警迴路誤報，總機機板故障，建議更新總機。成功樓B1-4迴路誤報，經復歸後，總機及B1-4迴路區域並無誤報之掉測器，建議此區域掉測器及發信機更新。 3. 火警總線：成功樓1F，經查修結果為掉測器故障x2只。			
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能		✓					
各型探測器迴路及功能		✓					
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能							
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能							
配管							
消防栓箱配件							
消防栓箱周圍狀況							
水帶箱及配件							
啟動表示燈							
送水口及標示							

檢測人員：

消防設備士
王瑞賢

項次	內 容	單位	數量	單 價	金 額	備 註
1	10迴路火警總機	台	1	20,500	20,500	民生樓
2	差動式探測器更新	只	18	350	6,300	成功B1F*16/成功1F*2
3	手動發信機	只	1	750	750	成功B1F
4	定址式偵煙探測器	只	1	3,500	3,500	P11/P24/6月缺失
					-	
	以下空白				-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	

110 年 7 月份改善施工照片

110.9.9消防改善施工照片



拆動式探測器更換

110 年 8 月份消防改善施作紀錄(檢驗無不合格)

安興消防工程有限公司 消防保養定期檢測表

場所名稱：松山工農				檢測日期：110年8月10日			
檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明	檢查項目	合格	不合格	不合格項目說明
一、滅火器設備				八、採水設備			
藥劑有效期限及壓力	✓			電動機	控制盤周圍狀況	✓	
滅火器數量	✓				控制盤外形	✓	
滅火器位置	✓				電壓表	✓	
標示牌	✓				各開關	✓	
噴管	✓				標示	✓	
二、標示設備				預備品等			
出口標示燈數量	✓			啟動裝置	手動啟動	✓	
出口標示燈功能	✓				周圍狀況	✓	
避難方向指示燈數量	✓			呼水裝置	外形	✓	
避難方向指示燈功能	✓				呼水槽	✓	
電池測試	✓			閥類	✓		
三、緊急照明設備				加壓送水設備功能			
緊急照明燈數量	✓			各控制閥功能			
緊急照明燈功能	✓			配管			
電池測試	✓			採水口功能			
四、避難器具設備				遠隔開關功能			
避難器具種類 ☐ 緩降機	✓						
避難梯	✓						
救助袋	✓						
避難器具固定架	✓						
避難器具本體	✓						
操作標示牌	✓						
五、火警自動警報設備							
受信總機功能	✓						
受信總機電壓表	✓						
受信總機開關	✓						
受信總機預備零件	✓						
火警綜合盤功能	✓						
各型探测器迴路及功能	✓						
六、緊急廣播設備							
電壓表	✓						
預備零件	✓						
預備電源外形	✓						
手動啟動裝置功能	✓						
手動啟動裝置外形	✓						
廣播喇叭迴路及功能	✓						
廣播喇叭外形	✓						
七、室內消防栓設備							
電動機	電壓表	✓					
	各開關	✓					
	標示	✓					
	預備品等	✓					
啟動裝置	周圍狀況	✓					
	外形	✓					
加壓送水設備功能		✓					
啟動用水壓開關裝置	壓力開關	✓					
	壓力槽	✓					
各控制閥功能		✓					
配管		✓					
消防栓箱配件		✓					
消防栓箱周圍狀況		✓					
水帶箱及配件		✓					
啟動表示燈		✓					
送水口及標示		✓					

備註 與 不合格說明：

檢測人員：消防設備士 王瑞賢